

Datum: 03.08.2009  
Telefon: 233-61484  
Telefax: 233-989-61484  
Frau Marquart  
Email: bag-ost.dir@muenchen.de

**Direktorium**  
HA II / Verwaltung  
BA-Geschäftsstelle Ost

**An**

Bilder vom Bahnübergang Thomas-Hauser-Straße - Defekte Bahnschranke  
BA-Initiative Nr. 08-14 / I 00678

### **Abstimmungsergebnis**

aus der Sitzung des BA 15 - Trudering-Riem  
vom 30. Juli 2009

**mehrheitlich** / x **einstimmig**

x **Zustimmung**

**Ablehnung (Begründung siehe unten)**

x **mit der Maßgabe / Änderungsantrag**

Der BA bittet ergänzend um Klärung folgender Fragen:

- Welche Geschwindigkeit hat der Zug am Signal der Schranke?
- Wie weit ist dieses von der Schranke entfernt?
- Wie lange ist der Bremsweg bei Sollgeschwindigkeit?
- Wie wurden die Schrankenfehler dokumentiert?
- Wurde das EBA über jeden Vorfall informiert?
- Wie häufig kam es seit dem 01.01.2009 zu offenen Schranken?
- Welche Maßnahmen wurden/werden ergriffen um die Defekte nachhaltig zu beseitigen?
- Haben die Lokführer die Schrankenfehler gemeldet?

i.A.

Marquart