

1. Neuhofener Berg (sog. Wackerplatz), Sendling



Der Belag ist uneben und die einzelnen Elemente sind abgenutzt. Die Entwässerung funktioniert nicht. Zudem ist die Konfiguration der Anlage veraltet.

2. Brundageplatz (Olympiazentrum), Milbertshofen



Der Plattenbelag ist uneben und rissig. Die Elemente sowie deren Kanten sind rau und stark abgenutzt.

3. Ostpark, Ramersdorf-Perlach



Der Belag ist uneben und die Entwässerung funktioniert nicht. Die Kanten der Elemente sind abgenutzt und die Konfiguration der Anlage sowie der vorhandene Unterstand sind veraltet.

4. Annette-Kolb-Anger, Ramersdorf-Perlach



Der Belag ist rau, die Konfiguration der Anlage ist veraltet. Einzelne Elemente sind beschädigt.

5. Karl-Marx-Ring (am Peschelanger), Ramersdorf-Perlach



Der Belag ist uneben und die Entwässerung funktioniert nicht. Die Kanten der Elemente sind abgenutzt. Die Konfiguration der Anlage entspricht nicht den aktuellen Anforderungen.

6. Wörnbrunner Platz (Mangfallplatz), Untergiesing-Harlaching



Der Belag ist uneben, einzelne Elemente sind schadhaft. Die Konfiguration der Anlage entspricht nicht den aktuellen Anforderungen.

7. Menaristraße (Ludlstraße), Hadern



Die Elemente sind bereits abgebaut, da aufgrund des schlechten Zustandes der Anlage Verletzungsgefahr bestand.

8. Wiesentfelser Park, Aubing



Der Belag ist uneben, einige Elemente sind schadhaft. Die Konfiguration der Anlage entspricht nicht den aktuellen Anforderungen.