



SPD München Fraktion im Bezirksausschuß 10

Vorsitzende: Hannelore Schrimpf Hardenbergstraße 31 80992 München ☎ 089 / 14 61 24

16. Juni 2008-06-09

Bauzustand des Hauses Feldmochinger Straße 38

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude an der Feldmochinger Straße 38, befindet sich derzeit in einem baulich sehr schlechten Zustand.

1. Es ist festzustellen, dass seit vielen Wochen mehrere Dachziegel fehlen und sich ein größeres nicht abgedecktes Loch im Dach befindet. Dieser Schaden dürfte über kurz oder lang die Bausubstanz schädigen, da Regenwasser eindringen kann. Es besteht auch die Gefahr, dass noch weitere Dachziegel auf den Fußweg bzw. auf den Weg durch die Grünanlage herabfallen können und somit eine Gefährdung des Fußgängerverkehrs vorliegt.
2. Die Nordwand des gesamten Gebäudes ist nicht verputzt und macht den Eindruck, dass die Mauern durchaus einsturzgefährdet sind.

Der BA 10, Moosach beantragt, dass die Untere Denkmalschutzbehörde die Eigentümer dazu veranlasst, das Gebäude, das zu einem der ältesten in Moosach gezählt werden kann, in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen und dieses nicht offensichtlich dem Verfall preiszugeben.

Bezirksausschuß des 10. Stadtbezirk
Moosach

Der Antrag wurde in der Sitzung vom 16.06.08
einstimmig / ~~mehrheitlich~~ beschlossen.

J. Salcher Datum 17.06.08

