

Datum: 23.06.2015  
Telefon: 233-61480  
Telefax: 233-61485  
Email: bag-ost.dir@muenchen.de

**Direktorium**  
HA II / BA  
BA-Geschäftsstelle Ost

**Verbesserung der Lichtzeichenanlage an der  
Kreuzung Unterhachingerstr./Fasangartenstr.  
für die Querung durch Fußgänger und Radfahrer**

Antrag der Fraktion von DaCG/ÖDP im BA 16 vom 13.06.2015  
BA-Initiative Nr. 14-20 / I 00551

**A b s t i m m u n g s e r g e b n i s**

aus der Sitzung des BA 16 – Ramersdorf-Perlach vom 18. Juni 2015

**mehrheitlich / X einstimmig**

X **Zustimmung**

**Ablehnung (Begründung siehe unten)**

X **mit der Maßgabe / Änderungsantrag**

Der BA 16 beantragt die Steuerung der Lichtzeichenanlage Unterhachingerstraße/Fasangartenstraße technisch zu überprüfen. Die Schaltung der Anlage wirkt unstrukturiert und sehr sprunghaft. Teilweise sind die Schaltzeiten extrem kurz und wechseln rasch zwischen Rot und Grün. Möglicherweise sind die Steuerelemente defekt oder benötigen eine Neukonfiguration.

Lauf