

Datum: 23.01.2017
Telefon: 089 233 61480
Telefax: 089 233 989 61480
Florian Schmauser
Email: bag-ost.dir@muenchen.de

Direktorium
HA II / BA
BA-Geschäftsstelle Ost

An das Baureferat

Holzwassenstraße östlich Krehlebogen, Mangelhafte Fahrbahndecken-Instandsetzung
17.11.2016
BA-Initiative Nr. 14-20 / I 01550

Abstimmungsergebnis

aus der Sitzung des BA 16 - Ramersdorf-Perlach
vom 08. Dezember 2016

mehrheitlich / x **einstimmig**

Zustimmung

Ablehnung (Begründung siehe unten)

x **mit der Maßgabe / Änderungsantrag**

Zusätzlich zu den im Antrag genannten Schreiben sollen auch die Schneckestr. und Sebastian-Bauer-Str. in Stand gesetzt werden.

Schmauser