



Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstr. 40, 81671 München

Bezirksausschuss 19
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-
Fürstenried-Solln
Herrn Dr. Ludwig Weidinger
Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14
81373 München

Tiefbau\$Straßenunterhaltsbezirk
Süd
BAU-T22-S

Friedenstr. 40
81671 München
Telefon: 089 233-42400
Telefax: 089 233-42444
Dienstgebäude:
Geretsrieder Str. 9
Zimmer: 1
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

01.03.2017

Schneeräumen an Bushaltestellen

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03184 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
vom 10.01.2017

Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 10.01.2017 fordern Sie, Bushaltestellen auf der gesamten Länge der
eingesetzten Busse zu räumen, zu streuen und während der Betriebszeit der Busse
freizuhalten. Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Als Straßenbaulastträger ist das Baureferat für den Winterdienst im Bereich von
Bushaltestellen zuständig. Die Durchführung der Leistungen erfolgt durch die Vertragsfirmen
des Baureferates. Die Sicherung der Bushaltestellen hat dabei grundsätzlich auf die ganze
Haltestellenfrontlänge zu erfolgen. Der gesicherter Zugang zum Verkehrsmittel soll von der
gesamten Haltestellenfläche aus möglich sein. Die Durchführung der Leistungen wird
regelmäßig durch den zuständigen Unterhaltsbezirk kontrolliert. Eventuelle Mängel müssen
sofort nachgebessert werden.

In dem Zeitraum 08.01.2017 und 09.01.2017 gab es im Stadtgebiet 14 cm Neuschnee. Die
massiven Schneefälle und die Tatsache, dass verstärkt die langen Gelenkbusse eingesetzt
werden, haben zu den von Ihnen geschilderten Einschränkungen der Nutzungsbedingungen
geführt. Bei Kontrollen durch den Straßenunterhaltsbezirk am 09.01.2017 wurde dies
festgestellt, die Firmen zur umgehenden Mängelbeseitigung aufgefordert. Bei erneuten

Bus Linie 136
Haltestelle Geretsrieder Straße

Anschrift:
Geretsrieder Str. 9
81379 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Kontrollen am 10.01.2017 waren die Bushaltestellen ordnungsgemäß gesichert.

Sollte trotzdem wieder eine derartige Situation auftreten, bitten wir Sie die Leiterin des Straßenunterhaltsbezirks Süd, Frau , Tel. 089/233-42400 zu verständigen. So kann eine umgehende Beseitigung eventueller Mängel veranlasst werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.