

Tabelle 1

**Baumbestand und Maßnahmenempfe**

<b>Baum Nr.</b>	<b>Baumart deutsch</b>	<b>Stammdurchmesser in cm</b>
1	Graupappel	85
2	Graupappel	60
3	Graupappel	55
4	Spitzahorn	45
5	Platane	50
6	Spitzahorn	35
7	Robinie	50
8	Robinie	60
9	Robinie	60
10	Spitzahorn	35
11	Div.	Div.
12	Mehlbeere	45
13	Spitzahorn	48
14	Spitzahorn	50
15	Linde	60
16	Bergahorn	55
17	Ahorn	40
18	Bergahorn	40
19	Kirsche	35

Tabelle 1

**Beobachtungen für Neumarkter Str. 1, München**

<b>Beschaffenheit</b>
Krone einseitig; Abgeschnittene Äste mit Einfaulung; Schrägstand
Krone einseitig
Süd-Ost Seite des Stammes massive Fäule im Stammfuß zieht sich teilweise bis 3m hoch in den Stamm
Kleiner Schaden am Stammfuß
Stämmlingsausbruch, Stammschaden bis in Stammkopf
Überhang zum Hochregal auf Nachbargrundstück
Brandkrustenpilz
Überhang auf Gehweg

Tabelle 1

<b>Standort</b>
An B2R ggü Behältergebäude
An B2R ggü Behältergebäude
An B2R ggü Behältergebäude
2. Baum an Bahn hinter Behältergebäude
Zwischen B2R und Produktion
Zwischen Produktion und Kesselhaus
Baumreihe rechts von Verkauf entlang der Grenzmauer zu Neumarkter Str. 19
Baumreihe rechts von Verkauf entlang der Grenzmauer zu Neumarkter Str. 19
Baumreihe rechts von Verkauf entlang der Grenzmauer zu Neumarkter Str. 19
Baumreihe rechts von Verkauf entlang der Grenzmauer zu Neumarkter Str. 19
Baumreihe rechts von Verkauf entlang der Grenzmauer zu Neumarkter Str. 19
Grünfläche zwischen Neumarkter Str. 19 und 17
Grünfläche zwischen Neumarkter Str. 19 und 17
Grünfläche zwischen Neumarkter Str. 19 und 17
Grünfläche zwischen Neumarkter Str. 19 und 17
Vor Kantine
Vor Kantine
Vor Kantine
Vor Verwaltungsgebäude an Abgang zur B2R

Tabelle 1

<b>Empfohlene Maßnahmen</b>
Kronenrückschnitt zur B2R hin
Kronenrückschnitt zur B2R hin
Überhang zum Nachbarn entfernen
Totholzentfernung
Abgebrochenen Ast entfernen
Notausstieg freischneiden
Fällung
Totholzentfernung
Totholzentfernung; 15% Kroneneinkürzung
Totholzentfernung
Überhang zum Nachbarn entfernen
Totholzentfernung
Totholzentfernung
Totholzentfernung
Totholzentfernung
Totholzentfernung
Totholzentfernung
Lichtraumprofil über Gehweg