



Landeshauptstadt  
München  
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat  
81660 München

Gartenbau  
Unterhalt Nordost - Bezirk Ost  
Bau-G212

An den Bezirksausschuss 14  
Herrn Robert Kulzer  
BA-Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

81660 München  
Telefon: 089 490268933  
Telefax: 089 490268948  
Dienstgebäude:  
Echardinger Str. 29  
Zimmer: 1.002  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
19.06.2017

Errichtung von Metallpollern für Slacklines im Michaelianger  
Antrag 14-20 / B 03670 vom 30.05.2017

Sehr geehrter Herr Kulzer,

es ist richtig, dass vor etwa vier Jahren zwei spezielle Metallpoller für Slacklines am Ostufer des Riemer Sees eingebaut wurden. Dies war ein erster Versuch, um die Akzeptanz einer solchen Einrichtung in der Bevölkerung zu testen, denn der Aufwand und die Kosten für Beschaffung und Einbau solcher Poller sind nicht gerade klein. Wegen der hohen Zugkräfte waren die Poller eine Spezialkonstruktion aus Stahlrohr mit einer Wanddicke von über 7 mm und pro Poller war ein Fundament aus Beton hoher Güte mit einer Größe von etwa 1,4 m<sup>3</sup> erforderlich.

In den vergangenen vier Jahren hat sich nun leider gezeigt, dass die Poller im Riemer Park von der Bevölkerung kaum angenommen werden, und das, obwohl es wenig Alternativen in Form von geeigneten Bäumen gibt. Wir sind daher zu der Überzeugung gelangt, dass der hohe Aufwand für derartige Slackline-Poller in keinem Verhältnis zu deren Akzeptanz steht. Dazu kommt, dass wir in den vergangenen Jahren nirgendwo nennenswerte Schäden an Bäumen durch Slacklines feststellen konnten.

Bitte haben Sie daher dafür Verständnis, dass wir auch im Michaelianger keine weiteren Metallpollern für Slacklines einbauen möchten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.