



Landeshauptstadt München, Baureferat  
Friedenstraße 40, 81671 München

An den  
Bezirksausschuss 15  
Trudering-Riem  
Herrn Otto Steinberger  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

Friedenstraße 40  
81671 München  
Telefon: 089 233-42656  
Telefax: 089 233-42666  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Str. 93  
Zimmer: 103  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

10.07.2017

Bahnstraße - Schmutzbelastung und Reinigung

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03601 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 15 Trudering-Riem  
vom 11.05.2017

Sehr geehrter Herr Steinberger,  
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 19.05.2017 thematisieren Sie die Verschmutzung der Bahnstraße,  
verursacht durch den vorhandenen LKW-Verkehr und beantragen eine tägliche Reinigung  
durch die Landeshauptstadt München.

Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die Bahnstraße befindet sich nicht im Vollanschlussgebiet. Gemäß der Straßenreinigungs-  
und Sicherungsverordnung müssen deshalb die Grundstückseigentümer bei Bedarf die  
Gehbahn und die Straße bis zur Mitte der Fahrbahn reinigen.

Wird die Straße durch einen Dritten übermäßig verschmutzt, ist dieser zur Reinigung der  
Verschmutzung verpflichtet. Da sich das genannte Kieswerk in ca. 1,5 km Entfernung von  
der Bahnstraße befindet, kann es gelegentlich zu Verunreinigungen kommen. Auf Grund  
der Entfernung kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass es zu übermäßigen  
Verunreinigungen durch herabfallendes Ladegut kommt. Auch bei einer Kontrolle vor Ort,  
konnte der zuständige Straßenunterhaltsbezirk keine übermäßige Verschmutzung durch  
die vorbeifahrenden LKW feststellen.

U-Bahn Linie 2  
Haltestelle Josephsburg  
S-Bahn Linien 2, 4, 6  
Haltestelle Berg am Laim  
Straßenbahn Linie 19  
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187  
Haltestelle Baumkirchner Platz  
Bus Linie 190, 191  
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:  
Neumarkter Str. 93  
81673 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Der Straßenunterhaltsbezirk wird jedoch die Bahnstraße verstärkt kontrollieren, mit dem Betreiber des Kieswerks Kontakt aufnehmen und ihn auffordern, bei der Beladung der Fahrzeuge, auf eine ordnungsgemäße Ladungssicherung zu achten.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost, Herrn \_\_\_\_\_, Tel. 089 / 233 426 56, wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.