



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

An den
Bezirksausschuss 15
Trudering-Riem
Herrn Otto Steinberger
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

81660 München
Telefon: 089 233-42601
Telefax: 089 233-42666
Dienstgebäude:
Neumarkter Str. 93
Zimmer: 101
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

17.04.2018

Hererostraße / In der Heuluß - Straßenschäden durch Bauvorhaben

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04573 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 15 Trudering-Riem
vom 22.02.2018

Sehr geehrter Herr Steinberger,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Antrag vom 22.02.2018 können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Im Allgemeinen besteht für die Straßen in Waldtrudering keine Tonnagenbeschränkung für LKW-Verkehr. Die Straßenzüge sind für die Aufnahme der entsprechenden Lasten ausgelegt. Der Zustand der Straßen wird regelmäßig von unseren Mitarbeitern kontrolliert und im Bedarfsfall werden kleinere Ausbesserungsarbeiten im Rahmen unserer laufenden Unterhaltsarbeiten, oder größere Sanierungen ausgeführt. Übermäßige Beschädigungen durch Schwerlastverkehr sind in Waldtrudering nach den Beobachtungen des Baureferates nicht vorhanden.

Das Verfahren bei privaten Hochbaumaßnahmen sieht grundsätzlich Folgendes vor:
Vor Baubeginn und während der Baumaßnahme wird der Zustand der Verkehrsflächen (insbesondere der Gehbahnen) im Rahmen einer Beweissicherung festgestellt. Alle Schäden, die durch die Hochbaumaßnahme verursacht wurden, werden durch das Baureferat auf Kosten des Verursachers behoben. Dies gilt auch für die aktuelle Baumaßnahme an der Kreuzung Hererostraße / In der Heuluß.

U-Bahn Linie 2
Haltestelle Josephsburg
S-Bahn Linien 2, 4, 6
Haltestelle Berg am Laim
Straßenbahn Linie 19
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187
Haltestelle Baumkirchner Platz
Bus Linie 190, 191
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:
Neumarkter Str. 93
81673 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Bei einer aktuell durchgeführten Kontrolle bei der städtischen Grünanlage in dem Bereich Hererostraße / In der Heuluß, konnte keine Beparkung der Rasenflächen durch Baufahrzeuge festgestellt werden. Die vorhandenen Radspuren im Rasenbereich könnten durch den Individualverkehr verursacht worden sein. Im Zuge der Bauschadenwiederherstellung an der Kreuzung Hererostraße / In der Heuluß, wird das Baureferat ebenfalls den Rasen ausbessern lassen.

Abschließend möchten wir noch folgenden Hinweis geben:

Grundsätzlich nimmt das Baureferat private Hochbauarbeiten bzw. Maßnahmen Dritter (Kanalbau, Kabelverlegungen...) zum Anlass, auch die im Umfeld liegenden Verkehrsflächen im Rahmen einer „koordinierten“ Wiederherstellung auf Sanierungsbedarf zu überprüfen. Gegebenenfalls wird die Gelegenheit dann genutzt um Verkehrsflächen instand zu setzen.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost, Herrn
Tel. 233 – 42601 wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.