



Landeshauptstadt München, Baureferat  
81660 München

Hochbau  
Gestaltung öffentlicher Raum,  
Quivid, Brunnen und Denkmäler  
BAU-H15

Bezirksausschuss 16  
Ramersdorf-Perlach  
Herrn Thomas Kauer  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81660 München

81660 München  
Telefon: 089 233-60538  
Telefax: 089 233-60545  
Dienstgebäude:  
Friedenstr. 40  
Zimmer: 7.503  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom  
07.06.2018

Ihr Zeichen

Unser Zeichen  
H15

Datum  
13.08.2018

Zeitnahe Instandsetzung/Reinigung des Geschichtsbrunnens am Pfnzeltplatz

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04991 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach vom 07.06.2018

Sehr geehrter Herr Kauer,

der Bezirksausschuss fordert mit o. g. Antrag, den Geschichtsbrunnen im Frühjahr und im Herbst außen und regelmäßig innen zu reinigen. Zusätzlich soll in den Sommermonaten eine größere Tonne aufgestellt werden. Des Weiteren sollen im Bereich des Brunnens krähensichere Mülleimer mit Aschenbecher aufgestellt werden.

Wir können Ihnen dazu Folgendes mitteilen:

Der Geschichtsbrunnen am Pfnzeltplatz wurde zuletzt 2013 gründlich renoviert. Der Naturstein wurde gereinigt, das Brunnenbecken neu beschichtet und die Inschriften wurden farblich neu gefasst. Der Geschichtsbrunnen wird mit Frischwasser betrieben. Dabei ist ein Einsatz von Mitteln gegen Algen nicht möglich, da der Brunnen in den Hachinger Bach entwässert wird.

In der Regel wird der Brunnen alle vier Wochen gründlich gereinigt, inklusive Tiefreinigung des Brunnenbeckens. Bedingt durch hohen Temperaturen seit Anfang der Brunnensaison in diesem Jahr wird das Wasser im Brunnenbecken sehr schnell durch Algenblüte grün. Mülleintrag und hohe Pollenbelastung begünstigten zusätzlich das rasche Algenwachstum. Aus diesen Gründen wurde der Reinigungssturnus bereits auf drei Wochen verkürzt.

Im gesamten Bereich um den Brunnen sind bereits zahlreiche Abfallbehälter situiert. Das Baureferat wird ihrem Antrag folgend trotzdem noch zwei weitere, größere Abfallbehälter mit großer Ringabdeckung im Herbst 2018 aufstellen. Erfahrungsgemäß nutzen die Raucherinnen und Raucher diese Ringabdeckung, um ihre Zigaretten auszudrücken und in den Behälter einzuwerfen.

U-Bahn Linie 5  
Haltestelle Ostbahnhof  
S-Bahn alle Linien  
Haltestelle Ostbahnhof  
Straßenbahn Linie 19  
Haltestelle Haidenauplatz

Bus Linien X30, 54, 55, 62, 100,  
145, 148, 155, 190, 191, 213, 9410  
Haltestelle Ostbahnhof  
Bus Linie 59  
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat  
81660 München  
Hausanschrift: Friedenstraße 40  
81671 München  
Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Die aufgestellten Behältertypen gelten gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 30.01.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04191) als „krähensicher“, sofern der Füllstand des Behälters nicht zu hoch ist.

Wir hoffen die Maßnahme hat eine entsprechend positive Wirkung auf die Sauberkeit des Platzes bzw. des Brunnumfeldes.

Damit kann Ihrem Antrag nur gemäß den vorstehenden Ausführungen entsprochen werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.