



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstraße 40, 81671 München

An den
Bezirksausschuss 6
Sendling
Herrn Markus Lutz
Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14
81373 München

Tiefbau Straßenunterhaltsbezirk
Mitte
BAU-T22-M

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: 089 233-42100
Telefax: 089 233-42039
Dienstgebäude:
Gmunder Str. 32
Zimmer: 101
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

12.11.2018

Verbesserung der Entwässerungseinrichtungen im Umfeld der
Anwesen Danklstraße 28 / 30 und des Valley Parks

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05344 des Bezirksausschusses
der Stadtbezirke 6 Sendling
vom 01.10.2018

Sehr geehrter Herr Lutz,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag wird das Baureferat aufgefordert, die Einrichtungen zur Abführung des Oberflächenwassers im Bereich Valleystraße / Danklstraße so anzupassen, dass es bei stärkeren Regenfällen nicht mehr zur Überflutung der Tiefgaragen kommt. Ebenso soll durch Anböschungen und Drainagen ein Abfließen des Oberflächenwassers aus dem Valley Park auf die Straße verhindert werden. Dazu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Zum Schutz der Anwohner wurde im Mai dieses Jahres ein zusätzlicher Straßeneinlauf in der Danklstraße unmittelbar vor die Tiefgarageneinfahrt Hs.Nr. 30 eingebaut. Als weitere Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Kollegen vom Gartenbau bis zum Jahresende eine Sickergrube mit ca. 2,00m Durchmesser und einer Tiefe von ca. 5,00m auf dem Gelände vom Valley Park und ein weiterer Straßeneinlauf im Bereich der Parkplatzausfahrt in der Valleystraße eingebaut (siehe Anlage).

Sollten diese drei Maßnahmen beim nächsten Starkregenereignis immer noch nicht ausreichen, wird zusätzlich noch auf Höhe vom Eingang in den Valley Park eine breite Kastenrinne auf ganzer Länge eingebaut (siehe Anlage). In diesem Fall bitten wir die

U-Bahn Linie 3
Haltestelle Aidenbachstraße
Bus Linien 51, 53, 63, 136
Haltestelle Aidenbachstraße

Anschrift:
Gmunder Str. 32
81379 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Anwohner unverzüglich Kontakt mit der Fachabteilung Gartenbau, Unterhalt Süd-West, unter Leitung von Herr , Tel. 089 / 74131113, aufzunehmen. Von dort aus wird dann alles weitere zum Einbau der Kastenrinne in die Wege geleitet.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir die Kastenrinne nicht sofort einbauen. Der Rinnenkasten wird mit Gitterrosten abgedeckt, deren Öffnungen so breit sein müssen, dass anfallenden Oberflächenwasser schnell abfließen kann. Die Abstände dazwischen schränken möglicherweise den Komfort für Kinderwägen, Rollstühle und Rollatoren ein und sind somit das allerletzte Mittel der Wahl.

Mit freundlichen Grüßen

gez.