



An den
Bezirksausschuss 10 - Moosach
der Landeshauptstadt München

Fraktion im Bezirksausschuss 10
- Moosach -
der Landeshauptstadt München

Fraktionssprecher:

Florian Wies
Ehrenbreitsteinerstr. 8a
80993 München
Tel.: 089-159 255 61
Fax: 089- 159 255 62
info@ra-wies.de

Höhenkontrolle Unterführung Dachauerstr. - Anfrage

Der BA 10 Moosach bittet das KVR um Auskunft:

1. Funktioniert die LKW-Höhenkontrolle an der Bahnunterführung Dachauer Str. ? Wenn nein:
2. Seit wann ist die Anlage defekt und warum ist der Missstand noch nicht behoben?
3. Bis wann ist mit der Reparatur und ordnungsgemäßen Funktion der Anlage in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen?

Begründung:

Kurz nach Inbetriebnahme wurde die Anlage durch einen Unfall beschädigt. Seitdem hat der BA keine Information, ob die Anlage instandgesetzt wurde.
Der BA bittet daher um Auskunft, ob die Höhenkontrolle derzeit vollständig in Betrieb ist und wenn nein, warum und bis wann die Funktionstüchtigkeit wieder hergestellt ist.

Initiative: Angelika Bueb

Beschlossen/mehrheitlich beschlossen/abgelehnt