



Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstr. 40, 81671 München

An den
Bezirksausschusses 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

Friedenstr. 40
81671 München
Telefon: 089 233-42600
Telefax: 089 233-42666
Dienstgebäude:
Neumarkter Str. 93
Zimmer: 102
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

18.04.2019

Grundschule Strehleranger: Auf Schulweg mit gleicher Priorität
Schnee räumen wie auf Hauptstraßen

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05839 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 14.02.2019

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 14.02.2019 bitten Sie, die Anfahrt zur Grundschule über den Adolf-Beyer-Damm und den Strehleranger im Winter bei Schneefall vor Schulbeginn zu räumen und die Straßen zu streuen. Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Das Baureferat räumt und sichert im Winter, gemäß den rechtlichen Vorgaben. Vorrangig sind hierbei Fußgängerüberwege und Gehbahnen, das Hauptstraßennetz, Busstrecken und Bushaltestellen zu betreuen. Aus ökologischen Gründen verwendet die Landeshauptstadt München im Nebenstraßennetz kein Salz, sondern räumt den Schnee und splittet bei Glätte.

Innerhalb des Vollanschlussgebietes (im Wesentlichen innerhalb des Mittleren Rings) übernimmt die Winterdienstleistungen die städtische Straßenreinigung. Außerhalb, sind diese an Fremdfirmen vergeben. Die Auftragnehmer haben dabei alle erforderlichen Einsätze eigenverantwortlich durchzuführen, wobei die ordnungsgemäße Leistungserbringung durch das Baureferat kontrolliert wird. Der Winterdienst auf den Gehwegen, ist, außerhalb des Vollanschlussgebietes, gemäß der Straßenreinigungs- und Sicherheitsverordnung auf die Anlieger übertragen.

U-Bahn Linie 2
Haltestelle Josephsburg
S-Bahn Linien 2, 4, 6
Haltestelle Berg am Laim
Straßenbahn Linie 19
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187
Haltestelle Baumkirchner Platz
Bus Linie 190, 191
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:
Neumarkter Str. 93
81673 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Aufgrund der ungewöhnlich heftigen und andauernden Schneefälle konnte trotz massiver Anstrengungen der städtischen und privaten Einsatzkräfte und mehrmaliger Einsätze pro Tag nicht verhindert werden, dass einzelne Verkehrsflächen nur mit Einschränkungen nutzbar waren. Eine Verbesserung konnte erst nach Abklingen der Schneefälle erreicht werden.

Der Adolf-Beyer-Damm und der Strehleranger sind Nebenstraßen und können gemäß den aktuellen Vorgaben nicht wie eine Hauptstraße betreut werden. Dies bedeutet, dass die beiden Straßen von den Vertragsfirmen innerhalb von sechs Stunden nach Erreichung des Einsatzkriteriums (drei Zentimeter Schneehöhe) geräumt und bei Bedarf gesplittet werden.

Das Baureferat wird jedoch die hierfür zuständige Vertragsfirma darauf hinweisen, dass die Räumleistung im Anfahrtsbereich zur Grundschule priorisiert und intensiviert wird, so dass eine Glättebildung künftig weitestgehend vermieden werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

gez.