



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Bezirksausschuss 16
Herr Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Gartenbau
Unterhalt Südwest - Bezirk Südost
Bau-G312

81660 München
Telefon: 089 649620931
Telefax: 089 649620933
Dienstgebäude:
Lincolnstr. 71
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
06.06.2019

Ihr Zeichen
14-20 / B 06390

Unser Zeichen

Datum
07.08.2019

Erneuerung des Belages eines der beiden Fußballfelder am
Sportplatz Adenauerring und Instandsetzung des bereits geteerten
Fußballfeldes

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06390 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 06.06.2019

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 16 hat am 06.06.2019 den Antrag beschlossen, dass der geteerte
Bolzplatz auf dem Jugendspielplatz Adenauerring erneuert bzw. beide Bolzplätze gereinigt
werden sollen.

Das Baureferat (Gartenbau) nimmt dazu folgendermaßen Stellung:

Der Jugendspielplatz am Adenauerring liegt in einer öffentlichen Grünanlage und hat zwei
Bolzplätze. Eine der beiden Flächen ist asphaltiert, die andere ist mit einem Allwetterbelag aus
EPDM beschichtet.

Die asphaltierte Fläche weist auf dem südwestlichen Drittel Risse an den Stoßstellen auf. Die
restliche Asphaltdecke ist in Ordnung. Der EPDM-Belag befindet sich in einem guten Zustand.

Wir werden die Risse im Asphalt in Kürze schließen und wie gewünscht beide Bolzplätze
reinigen lassen.

S-Bahn Linie 3
Haltestelle Fasanengarten

Straßenbahn Linie 17
Haltestelle Schwanseestraße

Bus Linie 145
Haltestelle Plassenburgstr. oder
Cincinnatistraße

Postanschrift: Baureferat,
81660 München
Hausanschrift: Lincolnstr. 71,
81549 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Der Antrag Nr. 14-20 / B 06390 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.