



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Gartenbau Unterhalt Nordost
Bezirk Mitte
Bau-G211

Bezirksausschuss 4
Schwabing-West
Herrn Dr. Walter Klein
Geschäftsstelle Mitte
Tal 13
80331 München

81660 München
Telefon: 089 233-23870
Telefax: 089 233-989 23870
Dienstgebäude:
Eduard-Schmid-Str. 36
Zimmer: O.11
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
25.09.2019

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
13.12.19

Tischtennistreffpunkt Luitpoldpark:
Weitere Platten anstelle des kaum genutzten Sandkastens

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06873 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 4 Schwabing-West
vom 25.09.2019

Sehr geehrter Herr Dr. Klein,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 25.09.2019 beschloss der Bezirksausschuss 3 den Antrag, im
Luitpoldpark weitere Tischtennisplatten anstelle des Sandkastens aufzustellen.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 4 hat sich mit Beschluss vom 31.01.2018 bereits mit
dem Thema zusätzlicher Tischtennisplatten beim Tischtennistreffpunkt im Luitpoldpark befasst.
Unter Punkt 4. „Neue Platten über dem bestehenden Sandkastenplatz, falls keine anderen
Flächen gefunden werden“ wird ausgeführt:

„Auch die benachbarte Sandspielfläche wurde bei dem oben genannten Ortstermin (*Anm. vom
26.06.2017*) in Augenschein genommen. Da sich diese aber einer regen Nutzung durch
Kleinkinder mit Eltern sowie Kindertageseinrichtungen aus der Umgebung erfreut, wurde diese
Möglichkeit nicht weiter verfolgt.“

U-Bahn Linien 1, 2, 7, 8
Haltestelle Kolombusplatz
Straßenbahn Linie 17
Haltestelle Eduard-Schmid-Straße
Bus Linien 52, 58
Haltestelle Kolombusplatz

Postanschrift:
Baureferat
81660 München
Hausanschrift:
Eduard-Schmid-Str. 36
81541 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Nach unserem Kenntnisstand wird der Kleinkinderspielplatz regelmäßig (fünf mal pro Woche) überwiegend vormittags von Kindertageseinrichtungen wie zum Beispiel einer privaten Kinderkrippe aus der Belgradstr./ Ecke Karl-Theodorstraße benutzt. Für diese Nutzergruppen gibt es in der näheren Umgebung wenige Alternativen. Wir können das Auflösen des Sandkastens daher nicht empfehlen.

Den Zustand der älteren Tischtennisplatte haben wir überprüft und festgestellt, dass diese technisch in einwandfreiem, verkehrssicheren Zustand ist. Sie weist lediglich eine rauhere Oberfläche auf. Dies ist bauartbedingt und stellt keinen Mangel dar. Eine "Reparatur" ist folglich nicht möglich. Sollte ein geeigneter Standort für weitere Tischtennisplatten gefunden werden, ist das Baureferat (Gartenbau) gerne bereit, die Platten zu beschaffen und aufzustellen.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 06873 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.