



Landeshauptstadt München, Baureferat  
81660 München

Bezirksausschuss 3  
Herrn Christian Krimpmann  
Geschäftsstelle Mitte  
Tal 13  
80331 München

Gartenbau Unterhalt Nordost  
Bezirk Mitte  
Bau-G211

81660 München  
Telefon: 089 233-23870  
Telefax: 089 233-989 23870  
Dienstgebäude:  
Eduard-Schmid-Str. 36  
Zimmer: O.11  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom  
08.10.2019

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
03.01.20

Spielplätze verschönern in der Maxvorstadt (3);  
Maßnahmen am Spielplatz Alter Nördlicher Friedhof

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06885 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 3 Maxvorstadt  
vom 08.10.2019

Sehr geehrter Herr Krimpmann,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 08.10.2019 beschloss der Bezirksausschuss 3 den Antrag, mehrere  
Maßnahmen am Spielplatz Alter Nördlicher Friedhof umzusetzen.

Zu den einzelnen Maßnahmen nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

1. Beschriftung des Flutlichtmastes, damit klar ist wie er funktioniert

Die Beleuchtung des Bolzplatzes lässt sich direkt am Flutlichtmast einschalten. Der Schalter befindet sich auf der Unterseite des kleinen Schaltkastens am Mast. Da es seit Bestehen der Flutlichtanlage keine Nachfragen diesbezüglich gab, gehen wir davon aus, dass die Funktionsweise den Nutzern vor Ort bekannt ist. Eine Beschriftung des Flutlichtmastes erscheint deshalb aus unserer Sicht entbehrlich.

2. Mehr niedrige Basketballkörbe auf dem Bolzplatz

U-Bahn Linien 1, 2, 7, 8  
Haltestelle Kolombusplatz  
Straßenbahn Linie 17  
Haltestelle Eduard-Schmid-Straße  
Bus Linien 52, 58  
Haltestelle Kolombusplatz

Postanschrift:  
Baureferat  
81660 München  
Hausanschrift:  
Eduard-Schmid-Str. 36  
81541 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Das Anbringen von zwei zusätzlichen Basketballkörben am Ballfangzaun ist technisch möglich und wird seitens Baureferat (Gartenbau) befürwortet. Sinnvollerweise werden die zwei zusätzlichen Körbe auf der jeweils gegenüberliegenden Seite der bereits vorhandenen Körbe in der dazu passenden Höhe montiert (ein niedrigerer und ein etwas höherer Basketballkorb).

### 3. Verbesserung des mittleren Spielplatzes, z.B. Installation von „normalen“ Schaukeln

Auf der vorhandenen Schaukel können mehrere Kinder hintereinander auf einem breiten geflochtenen Tau sitzen und vor und zurück schaukeln. Sitzen die Kinder mittig zwischen der Aufhängung und schaukeln aus eigener Kraft ist ein Einquetschen nicht möglich. Diese Gefahr besteht nur, wenn von Außen mit hohem Kraftaufwand die Schaukel unverhältnismäßig stark bewegt wird. Der Vorteil der bestehenden Schaukel besteht darin, dass gleichzeitig mehrere Kinder schaukeln können. Auf „normalen“ Schaukeln kann jeweils nur ein Kind sitzen. Die Aufstellung mehrerer „normaler“ Schaukeln ist hier aus Platzgründen leider nicht möglich. Deshalb empfehlen wir in diesem Fall, die vorhandene Schaukel zu belassen.

### 4. Wartung des Wasserspiels

Zur Verbesserung werden wir das Einfetten des Wasserspiels zukünftig regelmäßig z.B. einmal im Monat anstatt „bei Bedarf“ veranlassen.

### 5. Erhöhung der Reinigungsfrequenz, vor allem nach starken Regenfällen

Bei einer aktuellen Überprüfung vor Ort konnte bei den Wegen um das Wasserspiel kein Sand und nur wenig Laub festgestellt werden. Unabhängig davon wird das Baureferat (Gartenbau) das beauftragte Reinigungsunternehmen auffordern, bei jedem Reinigungsgang umfassend zu reinigen.

### 6. Zwei Bäume auf den Holzplattformen

Die Umsetzung dieses Vorschlages ist technisch nicht realisierbar. Durch das Aussägen eines Lochs wäre die Statik der Holzplattform nicht mehr gewährleistet. Zudem wäre der für eine fachgerechte Baumpflanzung notwendige Bodenaustausch nicht im erforderlichen Umfang möglich.

### 7. Toiletten am Josephsplatz ausschildern

Das Baureferat (Gartenbau) schlägt hierzu die Ergänzung eines entsprechenden Hinweises auf den vorhandenen Grünanlagenschildern an den Zugängen des Spielplatzes vor. In Abstimmung mit der Inbetriebnahme der Toiletten im U-Bahnhof Josephsplatz werden wir im Laufe des Jahres 2020 die Beschriftung der Grünanlagenschilder diesbezüglich erneuern.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 06885 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.