

Falk Lamkewitz

Dipl.-Ing. Univ.
Mitglied des BA 23
Josef-Trinkl-Str. 5
D-80997 München

☎ 0176 / 60 82 29 63
✉ Falk@Lamkewitz.de



Bezirksausschuss 23

An die Vorsitzende

Frau Kainz.

München, den 27.01.2020

ANTRAG

Die LHM wird gebeten den Rad-/Fußweg auf der Ostseite des Evers ausreichend zu beschildern.

Begründung:

Seit gut einem halben Jahr ist der Rad-/Fußweg entlang der Bahn zum Oertelplatz öffentlich gewidmet, ohne dass die notwendige Beschilderung angebracht wurde. Dadurch kommt es teilweise zu gefährlichen Situationen, da Radfahrer versehentlich aus der Hintermeierstr. kommend die LkW-Anlieferstraße benutzen. Bemerkten sie den Fehler müssen sie die immer noch herausstehende Borsteinkante überqueren und können sehr leicht stürzen.

Hier fehlen entsprechende Vorschriftszeichen an den Einfahrten (Foto 1). Auch wurde vergessen ein inzwischen überflüssiges gelbes Hinweiszeichen zu entfernen (Foto 2).

Dieselbe Situation ergibt sich für Fußgänger und Radfahrer, die sich vom Oertelplatz Richtung Süden bewegen. Auch auf dieser Seite (Foto 3) gibt es keine Hinweisschilder, so dass alle Verkehrsteilnehmer irrtümlich die „rechte Fahrbahn“ benutzen.

Gez. F. Lamkewitz



1. Fehlende Gebotszeichen für Fuß-/Radweg



2. Unnötiges Hinweisschild /Radfahrer links abbiegen



3. Fehlende Gebotsschilder: Fußgänger und Radfahrer benutzen rechte Spur