



Bezirksausschuss 3
Herrn Christian Krimpmann
Geschäftsstelle Mitte
Tal 13
80331 München

81660 München
Telefon: 089 233-23870
Telefax: 089 233-989 23870
Dienstgebäude:
Eduard-Schmid-Str. 36
Zimmer: O.11
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
08.10.2019

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
11.02.20

Spielplätze verschönern in der Maxvorstadt (2);
Maßnahmen am Spielplatz Josephsplatz

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06883 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 3 Maxvorstadt
vom 08.10.2019

Sehr geehrter Herr Krimpmann,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 08.10.2019 beschloss der Bezirksausschuss 3 den Antrag, mehrere
Maßnahmen am Spielplatz Josephsplatz umzusetzen.

Zu den einzelnen Maßnahmen nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

1. Streichen der Sitzbänke, möglichst in heller Farbe

Die Banklatten der Bänke in öffentlichen Grünanlagen werden ausgetauscht, wenn diese z.B. beschädigt oder unansehnlich geworden sind. Ein Streichen der Banklatten ist nicht wirtschaftlich. Am Josephsplatz stellt sich die Situation so dar, dass die Banklatten intakt sind, die Oberfläche aber teilweise erneuerungsbedürftig ist. Das Baureferat (Gartenbau) wird deshalb einen Teil der Banklatten erneuern. In Abstimmung mit dem Landschaftsarchitekturbüro, welches Urheber der Gestaltung ist, soll jedoch die Farbe „anthrazitgrau“ belassen werden.

2. Reparatur der Kletterseile an den Rutschen

U-Bahn Linien 1, 2, 7, 8
Haltestelle Kolombusplatz
Straßenbahn Linie 17
Haltestelle Eduard-Schmid-Straße
Bus Linien 52, 58
Haltestelle Kolombusplatz

Postanschrift:
Baureferat
81660 München
Hausanschrift:
Eduard-Schmid-Str. 36
81541 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Eine aktuelle Überprüfung vor Ort hat gezeigt, dass die Ummantelung an einzelnen wenigen Stellen etwas abgenutzt ist, dies jedoch kein Verletzungsrisiko darstellt.

3. Klärung, wo die fehlende Hängematte ist sowie deren Wiederaufbau

Bei der im Antrag als Hängematte bezeichneten Spieleinrichtung handelt es sich um eine Vogelnestschaukel. Diese wurde nach einer Reparatur zwischenzeitlich wieder montiert.

4. gelöscht

5. Verschattung der Rutschen

Beide Rutschen am Spielplatz Josephsplatz sind mit ihren Rutschflächen nach Norden ausgerichtet. Durch ihre Exposition und durch den daraus resultierenden Eigenschatten wird ein extremes Aufheizen der Rutschflächen baulich derzeit bestmöglich vermieden. Mit zunehmender Größe der im Zuge der Neuanlage des Spielplatzes gepflanzten Bäume wird sich auch dadurch eine Beschattung entwickeln.

6. Ausschilderung der WC's im U-Bahnhof Josephsplatz

Das Baureferat (Gartenbau) schlägt hierzu die Ergänzung eines entsprechenden Hinweises auf den vorhandenen Grünanlagenschildern an den Zugängen des Spielplatzes vor. In Abstimmung mit der Inbetriebnahme der Toiletten im U-Bahnhof Josephsplatz werden wir im Laufe des Jahres 2020 die Beschriftung der Grünanlagenschilder diesbezüglich erneuern.

7. Aufstellen von mehr Bänken auf dem Spielplatz

Das Baureferat (Gartenbau) schlägt vor, zwei vorhandene Sitznischen zu erweitern und so die Aufstellung zweier zusätzlicher Bänke zu ermöglichen.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 06883 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.