



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Gartenbau
Unterhalt Nord - Bezirk West
Bau-G23

Bezirksausschuss 10
Herrn Wolfgang Kuhn
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Str. 28a
80993 München

81660 München
Telefon: 089 15799334
Telefax: 089 15799348
Dienstgebäude:
Baldurstr. 64
Zimmer:

Ihr Schreiben vom
22.01.2020

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
03.04.20

Ertüchtigung Bolzplatz hinter der Freizeitstätte Boomerang,
Pelkovenstr. 128, 80992 München

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 07424 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 10 Moosach
vom 20.01.2020

Sehr geehrter Herr Kuhn,

sehr geehrte Damen und Herren,

In seiner Sitzung am 20.01.2020 beschloss der Bezirksausschuss 10 den Antrag, den Bolzplatz in der Grünanlage Hanauer-, Pelkoven-, Oskar-Barnack- und Dessauer Straße so zu ertüchtigen, dass eine sichere und den heutigen Ansprüchen der Jugendlichen angepasste Nutzung möglich ist. Insbesondere soll ein geeigneter Untergrund (z.B. Kunstrasen) verlegt und die Beleuchtungssituation verbessert werden. Es sollen dabei keine Plastikpartikel verwendet werden. Idealerweise soll die Optimierung in Absprache mit der benachbarten Jugendeinrichtung Boomerang erfolgen.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Bei dem Bolzplatz in der gen. Grünanlage handelt es sich um einen asphaltierten Platz mit Ballfangzaun, der für Fußball und Basketball sowie beispielsweise auch für Skaten und Rollhockey genutzt werden kann. Ein geschlossener Bestand aus Bäumen und Sträuchern auf einem flacheren Wall umgibt den Platz.

Bus Linie 151, 164, 165, 180
Haltestelle Mettenstraße

Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Baldurstr. 64
80638 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Der Asphaltbelag des Platzes weist keine Schäden auf und ist in einem guten Zustand. Die Reinigung von Laub sowie zur Verhinderung von Moosbildung ist bei dem Asphaltplatz unaufwändig und einfach möglich. Bei einem Kunststoff- oder Kunstrasenbelag – zumal umgeben von Bäumen und Sträuchern – wäre der Pflegeaufwand sehr viel höher.

Die Jugendeinrichtung Boomerang bestätigt die intensive und vielfältige Nutzung durch Kinder und Jugendliche und durch den Verein . Der Asphaltbelag ist sehr robust und ist gerade deshalb für öffentliche Bereiche mit starkem Nutzungsdruck sehr gut geeignet.

In Abstimmung mit der Jugendeinrichtung wurde der Platz bereits im März gesäubert. Um den Ballfangzaun wurde organisches Material entfernt, so dass die Ableitung des Regenwassers zur Versickerung in die umgebenden Flächen wieder funktioniert. Als weiterer Schritt ist geplant im Bereich des gepflasterten Eingangs durch Einbau einer Abflussrinne mit einer Sickerpackung den Zufluss von Regenwasser an dieser Stelle möglichst zu verhindern. Zudem werden zur Verbesserung der Beleuchtungssituation die vorhandenen alten NAV-Niederdruckleuchten gegen neue wesentlich hellere LED-Flächenstrahler ausgetauscht.

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen zum Städtebauförderungsprogramm im Stadtbezirk Moosach wurde auch der Spielplatz einschließlich Bolzplatz in der Grünanlage Hanauer-, Pelkoven-, Oskar-Barnack- und Dessauer Straße einbezogen, obwohl er außerhalb des Untersuchungsgebietes liegt. Im integrierten Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK), welches derzeit erstellt wird, soll auch die Möglichkeit einer Aufwertung der Bereiche für Kinder- und Jugendspiel geprüft werden. Im Sanierungskonzept für den Stadtbezirk Moosach wird ein Sanierungszeitraum von ca. 15 Jahren betrachtet.

Eine Änderung des Bolzplatzbelages ist derzeit nicht vorgesehen. Wir werden jedoch mit den genannten Maßnahmen die Situation verbessern und den Platz häufiger reinigen, so dass der Spielbetrieb in Zukunft nicht mehr beeinträchtigt ist.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 07424 ist somit satzungsmäßig behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.