



---

An den  
Bezirksausschuss 10 - Moosach  
der Landeshauptstadt München

**Fraktion im Bezirksausschuss 10  
- Moosach -  
der Landeshauptstadt München**

Fraktionssprecher:

Florian Wies  
Ehrenbreitsteinerstr. 8a  
80993 München  
Tel.: 089- 159 255 61  
Fax: 089- 159 255 62  
info@ra-wies.de

### **Antrag - Praxisgerechte Änderung der Technik des Brunnes am Moosacher Stachus**

Der BA 10 möge beschließen:

Die Technik des Brunnens am Moosacher Stachus ist so herzustellen, dass der Betrieb unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung sichergestellt ist.

Begründung:

Aus einer Antwort des Baureferats vom 06.08.2020 geht hervor, dass die Betriebsstörungen am Brunnen bzw. an der Brunnenpumpe eine praxisgerechte Änderung der Brunnentechnik erfordern. Die Betriebsstörungen seien u.a. auf Verschmutzungen zurückzuführen, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen seien, wie zum Beispiel durch normale Verschmutzungen, Blätter u.ä. sowie durch Hundehaare verstopfte Siebe. Das Baureferat antwortete, der BA (!) möge die Bürger\*innen dafür sensibilisieren, mit dem Brunnen sorgsam umzugehen.

Wir sehen hier allerdings das Baureferat in der Pflicht, die Anlage so herzustellen bzw. zu unterhalten, dass die reibungslose Funktion auch unter den gegebenen Bedingungen sichergestellt ist. Es ist uns nämlich schleierhaft, wie man unsere Moosacher Bürger und Bürger\*innen dazu gleichsam „erziehen“ solle, auf einen sorgsamen Umgang zu achten, geschweige denn wie man verhindern könnte, dass Hundehaare in den Brunnen geraten. Wenn eine Pumpe das im öffentlichen Raum nicht aushält, ist das eine Fehlkonstruktion und hätte niemals so gebaut werden dürfen.

Initiative: Angelika Bueb