



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Gartenbau Unterhalt Nord
Bezirk Mitte
Bau-G21

Bezirksausschuss 9
Frau Anna Hanusch
Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Str. 28 a
80993 München

81660 München
Telefon: 089 233-23871
Telefax: 089 233-23873
Dienstgebäude:
Eduard-Schmid-Str. 36
Zimmer: O.03
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
24.07.2020

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
28.09.2020

Instandsetzung des Wasserspielplatzes im Hirschgarten

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00417 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 9 Neuhausen-Nymphenburg
vom 21.07.2020

Sehr geehrte Frau Hanusch,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 21.07.2020 beschloss der Bezirksausschuss 9 den Antrag, wonach die Stadtverwaltung die offensichtlich notwendigen Reparaturen am Wasserspielplatz im Hirschgarten so zügig durchführen soll, dass den Kindern baldmöglichst das gesamte Areal samt Wasserrutsche uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Im Frühsommer 2019 war am Wasserspielplatz im Hirschgarten ein technischer Defekt aufgetreten. Nach einer grundlegenden Instandsetzung der Wassertechnik konnte der Spielplatz im August 2019 wieder zur Nutzung freigegeben werden.

Am 20. April 2020 ist vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie der Betrieb u. a. von Spielplätzen vorläufig untersagt worden. Aus diesem Grund wurde der Wasserspielplatz im Hirschgarten im Frühjahr nicht in Betrieb genommen.

Nachdem die Kontaktbeschränkungen durch die Bayerische Staatsregierung wieder gelockert wurden, sind die Spielplätze unter Auflagen wieder geöffnet worden. Der Wasserspielplatz im

U-Bahn Linien 1, 2, 7
Haltestelle Kolumbusplatz
Straßenbahn Linie 18
Haltestelle Eduard-Schmid-Straße
Bus Linien 52, 58
Haltestelle Kolumbusplatz

Postanschrift:
Baureferat
81660 München
Hausanschrift:
Eduard-Schmid-Str. 36
81541 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Hirschgarten kann seit dem 23.06.2020 von den Kindern wieder genutzt werden. Die anfänglich zu kurzen Wasserlaufzeiten wurden zeitnah erhöht, ein technischer Defekt ist seit der Inbetriebnahme nicht aufgetreten.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 00417 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.