



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
Neumarkter Straße 93, 81673 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

Neumarkter Straße 93
81673 München

Telefon: [REDACTED]

Telefax: [REDACTED]

Dienstgebäude:

Neumarkter Straße 93

Zimmer: [REDACTED]

Sachbearbeitung:
[REDACTED]

An den
Bezirksausschuss 14
Berg am Laim
Herrn Alexander Friedrich
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

07.10.2022

Weitere Mülleimer an der

- St.-Veit-Straße / Ecke Hansjakobstraße
- Heinrich-Wieland-Straße / Ecke Kampenwandstraße
- Grüner Markt / Behr Park

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04278 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim
vom 26.07.2022

Sehr geehrter Herr Friedrich,
sehr geehrte Damen und Herren,

das Baureferat hat die Örtlichkeiten überprüft und teilt Ihnen nachfolgend mit:

Im Rahmen der regelmäßigen Verkehrssicherheitskontrolle überprüft das Baureferat auch die Verschmutzungssituation auf den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen. Bei Bedarf werden Zusatzreinigungen durchgeführt oder Abfallbehälter aufgestellt. Diese werden je nach Standort und Füllgrad zwischen zweimal wöchentlich und dreimal täglich geleert.

Das Baureferat orientiert sich bei der Aufstellung von Abfallbehältern an der örtlich vorhandenen Verschmutzungssituation sowie an den Wegebeziehungen der Fußgänger. Selbstverständlich werden auch die bereits vorhandenen Standorte von Abfallbehältern laufend kritisch überprüft und den veränderten Randbedingungen angepasst bzw. durch zusätzliche Abfallbehälter ergänzt.

Die von Ihnen genannten Örtlichkeiten wurden außerplanmäßig kontrolliert und es konnte kein Bedarf für zusätzliche Abfallbehälter festgestellt werden.


Im Bereich der Heinrich-Wieland-Straße / Ecke Kampenwandstraße haben wir bei der Überprüfung im Bereich der Sitzbank verstärkten Graswuchs und kleinteiligen Müll festgestellt, welcher sich im Zusammenhang mit dem Graswuchs angesammelt hat. Die Reinigung der betroffenen Fläche inklusive die Beseitigung des Graswuchses wurden veranlasst. Die Örtlichkeit wird zukünftig verstärkt kontrolliert und bei Bedarf eine zusätzliche Reinigung veranlasst.

Im Behrpark befinden sich insgesamt acht Müllbehälter. Zwei Stück sind am Bauerngarten, zwei Stück an den Skattischen, ein Stück neben dem Hundekottütenspender und drei weitere verteilt in der Grünanlage aufgestellt. Die Müllbehälter werden dreimal wöchentlich geleert. Eine zusätzliche Aufstellung von Müllbehältern ist nicht angezeigt.

Bei der Aufstellung von zusätzlichen Abfallbehältern muss immer auch ein wirtschaftliches Vorgehen gegeben sein, so dass Bedarf und Maßnahme in richtigem Verhältnis erscheinen. Jeder neu aufgestellte Behälter zieht nach der eigentlichen Beschaffung noch entsprechende regelmäßige Folgekosten für Kontrolle und Entleerung nach sich. Zudem führt die Aufstellung zusätzlicher Abfallbehälter vermehrt zu einer Entsorgung von privaten Haus- und Gewerbemüll und somit zu einer Beeinträchtigung des Stadtbildes.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost, Herrn   Tel. 089 233 42601 wenden.

Mit freundlichen Grüßen



gez.