



Landeshauptstadt München, Baureferat  
81671 München

Bezirksausschuss 09  
Neuhausen – Nymphenburg  
Geschäftsstelle Nord  
Frau Anna Hanusch  
Hanauerstr. 1  
80992 München

Gartenbau Unterhalt Nord Bezirk  
Mitte  
Bau-G21

Friedenstraße 40  
81671 München  
Telefon: [REDACTED]  
Telefax: [REDACTED]  
Dienstgebäude:  
Eduard-Schmid-Straße 36  
Zimmer: [REDACTED]  
Sachbearbeitung:  
[REDACTED]

Ihr Schreiben vom  
12.12.2023

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
23.02.2024

BA

Antrag – Sanierung Basketballplatz Kapschstraße

6230

Sehr geehrte Frau Hanusch,  
sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 12.12.2023 beschloss der Bezirksausschuss 9 den Antrag, den Basketballplatz in der Kapschstraße zu sanieren und zu modernisieren. Dabei sollten insbesondere der Bodenbelag und die Korbanlagen erneuert und der Platz mit einer Beleuchtungsanlage ausgestattet werden.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Der Basketballplatz befindet sich in einem verkehrssicheren Zustand. Der Gesamtzustand der Anlage (Belag, Basketballkörbe und Ballfangzaun) ist dem Alter entsprechend gut. Die Spielplatzkontrollberichte weisen keine Mängel in dieser Anlage auf, sodass der Betrieb sichergestellt ist. Eine Sanierung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. Der Asphalt wurde zu einem früheren Zeitpunkt mit roter Farbe angestrichen, die sich im Lauf der Zeit abgenutzt hat. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die sportliche Betätigung und birgt keine Verletzungsrisiken.

Mit dem Beschluss „Beleuchtung von Jugendspielanlagen“ vom 13.06.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08755) wurde das Baureferat beauftragt, bei der Neuanlage, Sanierung oder Aufwertung von Jugendspielanlagen grundsätzlich die Ausstattung mit einer Beleuchtung zu prüfen. Des Weiteren soll die Beleuchtung von 21 Jugendspielanlagen im Stadtgebiet erfolgen, die priorisiert behandelt werden. Die Planung und Umsetzung dieser Maßnahme wird voraussichtlich ab 2024 erfolgen.


Der Basketballplatz an der Kapschstraße gehört nicht zu den 21 für eine Beleuchtung priorisierten Jugendspielanlagen.

Wir werden die Anlage daher vormerken und in die nächste Priorisierungsliste mit aufnehmen.

Zur Aufwertung des bestehenden Basketballplatzes wird das Baureferat (Gartenbau) nach einem geeigneten Verfahren suchen den Belag zu reinigen und die Farbreste fachgerecht zu entfernen. Die umgebende Rahmeneingrünung wird zurückgeschnitten.

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 06230 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen



gez.



