



Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

An den
Bezirksausschuss 18
Untergiesing-Harlaching
Herrn Sebastian Weisenburger
Geschäftsstelle Süd
Meindlstr. 14
81373 München

Tiefbau Straßenunterhalt und -
betrieb
BAU-T2

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: [REDACTED]
Telefax: [REDACTED]
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer: [REDACTED]
Sachbearbeitung:
[REDACTED]

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
23.04.2024

Zeitnahe Beseitigung der Frostaufbruchschäden auf Münchens Straßen

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06403 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 18 Untergiesing-Harlaching
vom 20.02.2024

Sehr geehrter Herr Weisenburger,
sehr geehrte Damen und Herren,

Sie stimmen dem Antrag der CSU Fraktion im BA Untergiesing-Harlaching zu, in dem das Baureferat aufgefördert wird, die bereits entstandenen und leider vermehrt sichtbaren Frostaufbruchschäden auf Münchens Straßen, insbesondere bei der Harthäuser Straße, zeitnah und derart instand zu setzen, dass eine erneute Frostperiode keine Verkehrsgefährdung durch erneutes Aufbrechen darstellt.

Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Sämtliche öffentliche Verkehrsflächen werden im Zuge der turnusmäßigen (abhängig von ihrer Verkehrsbedeutung) Verkehrssicherheitskontrollen durch das Baureferat überprüft. Bei diesen Kontrollen geht es vordringlich um die Beurteilung der Verkehrssicherheit sowie um das Erfassen von Schad- und Gefahrenstellen, die ggf. sofort beseitigt werden müssen. Auch die Meldungen der Bürgerinnen und Bürger, die über das Servicetelefon, per Mail oder auf anderweitigem Weg eingehen, werden aufgenommen.

Nach Frostperioden kommt es im öffentlichen Verkehrsraum in der Regel vermehrt zu Schäden. Diese sogenannten Frostsäden entstehen durch den Frost-Tau-Wechsel, in dem Wasser durch Risse eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Bei einer erneuten Erwärmung

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof

Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linien X30, 54, 58, 68, 100
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße


Postanschrift: Baureferat
_81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
_81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

treten dann die Schäden im Fahrbahnbelag auf.

Das Baureferat wird die Fläche unter dem Müllcontainer in der südlichen Harthäuser Straße in Richtung Grünwald in Asphalt befestigen. Die Umgestaltung der Harthäuser Straße zwischen Menterschwaige und Holzkirchner Straße wird derzeit von der zuständigen Fachabteilung überplant. Die Umgestaltung wird in den kommenden Jahren ausgeführt.

Da das Baureferat die Schadensbehebung in der Regel mit eigenem Personal durchführt, kann auf die Feststellungen bzw. Meldungen zielgerichtet und bei Gefahrenstellen auch sehr kurzfristig reagiert werden, so dass der Verkehrsfluss wieder uneingeschränkt möglich ist. Die Beseitigung dieser Mängel erfolgt in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten und priorisiert nach ihrer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit. Die flächendeckende Zustandserfassung ist auch Grundlage für die Aufstellung des jährlichen Sanierungsprogramms.

Mit freundlichen Grüßen



gez.