



I.

An den Vorsitzenden
des Bezirksausschusses
des 2. Stadtbezirkes
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Herr Benoît Blaser
Marienplatz 8
80331 München

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

29.07.2024

Erneuerung des Klettergerüsts und Fallschutz-Untergrund für das Klettergerüst an der Wittelsbacherschule

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06334 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 02 – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 16.01.2024

Sehr geehrter Herr Blaser,

bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 06334 des Bezirksausschusses des 02. Stadtbezirks Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 16.01.2024 angesprochenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

Für die genehmigte Fristverlängerung zur Beantwortung des BA-Antrages möchten wir uns bedanken.

Beantragt wird die Erneuerung des Klettergerüsts und des Fallschutz-Untergrunds für das Klettergerüst der Wittelsbacherschule.

Zum Sachverhalt teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Das Klettergerüst ist ein Dreieck-Kletterturm. Es besteht aus drei blauen Stahlstützen mit drei eingehängten Boulderwänden aus Holzverbundplatten, drei roten Stahlstangen als Abschluss und einer Kletterstange. Es steht unter zwei großen, wertvollen Altbestandsbäumen mit Stammumfang von ca. 2,0 m und 3,1 m. Die Bäume sind beidseitig ca. 2 m und 3 m vom Klettergerüst entfernt und überragen und beschatten den kompletten Spielbereich, Klettergerüst und Fallschutzfläche mit einem dichten Astwerk. Als Fallschutz ist eine Rieselfläche angelegt.

Der Spielbereich wird im Rahmen der monatlichen Spielplatzkontrolle regelmäßig auf seine Stabilität und die Verkehrssicherheit hin geprüft. Bislang wurden hier keine gravierenden Beanstandungen oder Mängel festgestellt.

Eine aktuelle Besichtigung vor Ort hat ebenso gezeigt, dass das Klettergerüst keine Schäden oder Verkehrsunsicherheiten aufweist. Vielmehr handelt es sich bei den aus der Kinder- und Jugendversammlung 2023 genannten Punkten um Abnutzungs- und Gebrauchsspuren an den Kletterelementen und Lackschäden an den Stahlelementen.

Es sind rein optische Nutzungsspuren zu erkennen, keine Roststellen oder Holzsplitterungen, Instabilität oder Verletzungsgefahren. Zwei Holzverbundplatten haben witterungsbedingt einen Graustich, die dritte Platte ist bereits einmal ausgetauscht worden und neuwertig.

Als geeignete Maßnahme einer Verbesserung des Dreieck-Kletterturms wird vorgeschlagen, die beiden alten und abgenutzten Boulderwände durch neue Wände zu ersetzen. Die Farbabplatzungen an den Stahlelementen können nachlackiert werden.

Zu welchem Zeitpunkt die Maßnahme durchgeführt werden kann, ist noch zu klären.

Eine komplette Erneuerung des Kletterturms ist hier jedoch nicht notwendig und würde zu keiner Verbesserung des Spielwertes führen. Zudem ist im Zuge der Neubauplanung/ Erweiterung der Mittelschule Wittelsbacherstraße und des Hauses für Kinder eine komplette Erneuerung und Umgestaltung dieses Spielbereiches vorgesehen.

Der Rieselbelag als Fallschutzfläche ist durch Schulmauer, Sitzelemente und die Baum- und Strauchfläche begrenzt. Es bedeckt den kompletten Wurzelbereich zwischen den beiden Altbäumen. Von einem alternativ genannten und gewünschten Belag aus Sand oder Ähnlichem wird abgeraten.

Aufgrund der eng stehenden, nahen Bäume und der kompletten Durchwurzelung ist es nicht möglich, z.B. Sandaustausch, Grabarbeiten in regelmäßigen Zeitabständen durchzuführen. Ein Kunststoffbelag ist ebenso nicht zu empfehlen, da durch die Verschattung eine schnelle Moosbildung und Rutschgefahr an dieser Stelle entsteht. Dies ist auch auf den davor angebrachten Sitzelementen aus Beton mit Kunststoffbelag als Sitzfläche zu erkennen. Die vorhandene Rieselfläche ist für die aktuelle Klettersituation ein hier passender und richtig eingesetzter Fallschutz.

Der Antrag Nr. 20-26 / B 06334 des Bezirksausschusses des 2. Stadtbezirks Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 16.01.2024 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle Mitte, die Schulleitung und das Baureferat erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

Geschäftsbereichsleitung