

Bezirkssausschuss des 10. Stadtbezirkes
Moosach



Landeshauptstadt
München

Landeshauptstadt München, BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Str. 28 a, 80993 München

Vorsitzender
Wolfgang Kuhn

Privat:
Haldenbergerstr. 3
80997 München
Telefon: 0151 20037250

An das
Kreisverwaltungsreferat

Geschäftsstelle:
Ehrenbreitsteiner Str. 28 a
80993 München
Telefon: 1598689-33
Telefax: 1598689-21
E-Mail: ba10@muenchen.de
Ansprechpartnerin: Frau Westner

10.04.2019

**Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger
durch Verbesserung der Radwegführung in der Dachauer Straße
stadtauswärts im Bereich zwischen Pelkovenstraße und Bahnunterführung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 10 hat sich in seiner Sitzung am 08.04.2019 mit dem in der Anlage befindlichen Antrag
befasst und diesem einstimmig zugestimmt.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Kuhn
Vorsitzender

Anlage:
Antrag der GRÜNE/ ÖDP-Fraktion vom 24.03.2019



**GRÜNE/ÖDP-Fraktion im Bezirksausschuss 10
für den Stadtbezirk Moosach**

Sofort		ÖDP	
Direktion II / BA G Nord			
24. MRZ. 2019			
AZ:			
zK	zwV	abt.	Vg. Uml.

An den Bezirksausschuss 10
z.Hd. des Vorsitzenden
Herrn Wolfgang Kuhn

München, den 24. März 2019

Sitzung des BA 10 am 08.04.2019

Antrag

Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger durch Verbesserung der Radwegführung in der Dachauer Straße stadtauswärts im Bereich zwischen Pelkovenstraße und Bahnunterführung.

Der BA 10 bittet die Stadtverwaltung, im Abschnitt der Dachauer Straße zwischen Pelkovenstraße und Bahnunterführung die Sicherheit der Radfahrer durch die Umsetzung folgender Maßnahmen zu verbessern:

1. Hinweis auf das Radwegende für Radfahrer
2. Eindeutige Markierung der Radwegführung
3. Definierte Einleitungsstelle auf die Fahrbahn der Dachauer Straße mit markierter Einfädelspur für Radverkehr
4. Hinweisschild für den Kraftverkehr

Begründung:

Der Radweg im genannten Bereich ist per Schild (weißes Fahrrad auf blauen Grund) als Benutzungspflichtig deklariert. Auf Höhe des Anwesens Dachauer Straße 284 stadtauswärts endet dieser Radweg unvermittelt auf dem Gehweg. Bei Fußgängern und Radfahrern sorgt diese ungekennzeichnete Zusammenführung regelmäßig für gefährliche Situationen.

Radfahrer, die nicht weiter den zur Bahnunterführung hin zunehmend schmaler werdenden Gehweg befahren wollen oder können, wie zB Lastenräder oder Fahrräder mit Kinderanhängern, müssen ab hier an undefinierter Stelle auf die Fahrbahn der Dachauer Straße wechseln. Wegen dieser unklaren Wegführung und des hohen Verkehrsaufkommens auf der Dachauer Straße ist das Einfädeln in den fließenden Verkehr für Radfahrer sehr gefährlich.