



Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 14
Herrn Alexander Friedrich
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Gartenbau Planung und Neubau
Planungsbezirk Ost
Bau-G11

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: 089 [REDACTED]
Telefax: 089 [REDACTED]
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer: [REDACTED]
Sachbearbeitung:
[REDACTED]

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
29.09.2023

Solarleuchten mit Paneelen am Container für die Jugendlichen am Bolzplatz in der Kreillerstraße 21

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 05742 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim
vom 25.07.2023

Sehr geehrter Herr Friedrich,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 14 hat in seiner Sitzung am 25.07.2023 den Antrag beschlossen, dass
am Jugendcontainer am Bolzplatz Kreillerstraße Solarleuchten mit Paneelen angebracht
werden sollen.

Hierzu nimmt das Baureferat (Gartenbau) wie folgt Stellung:

Es freut uns, dass der Aufenthaltscontainer am Bolzplatz in der Kreillerstraße ein neuer
Treffpunkt für die Jugendlichen geworden ist. Das Baureferat hat die Möglichkeiten für eine
solarbetriebene Beleuchtung des Jugendunterstandes eingehend geprüft.

Der Einsatz von energieautarken Leuchten mit solarer Stromversorgung erscheint zunächst
eine interessante und kostengünstige Lösung. Obwohl in der Regel der aktuelle Stand der
Technik verwendet wird, sind die Erfahrungen mit diesen Leuchten negativ, gerade in der
dunklen Jahreszeit, in der die längsten Einschaltzeiten und die niedrigsten Außentemperaturen
erreicht werden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen sinkt die Speicherkapazität der Akkus.
Kurze Sonneneinstrahlung, hier begünstigt durch den umgebenden dichten Baumbestand, führt
oft dazu, dass die Akkus nicht voll aufgeladen werden.

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof

Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linien X30, 54, 58, 68, 100
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Bei Laub- und Schneebefall der Solarpanels ist die Beleuchtung außer Betrieb. Der Instandhaltungs- und Unterhaltsaufwand, wie beispielsweise Akkutausch oder Reinigung der Solarzellen, ist enorm und mit hohen Kosten verbunden.


Der Jugendcontainer steht neben dem Bolzplatz auf einer intensiv nutzbaren Rasenfläche. Es gibt keine befestigte Wegeverbindung vom Eingang des Spielplatzes an der Virgilstraße zum Container und zum Bolzplatz. Der angrenzende Kinderspielbereich mit befestigten Wegen ist nicht beleuchtet.

Eine Beleuchtung des Containers ist nur sinnvoll, wenn auch ein verkehrssicherer und beleuchteter Weg dorthin führt. Die freie Rasenfläche neben dem Spielbereich ist wichtig für informelles Spiel, daher wurde - auch aus ökologischen Aspekten - auf eine zusätzliche Versiegelung für eine Zuwegung zum Container verzichtet.

Wir bitten daher um Verständnis, dass die Anbringung einer solarbetriebenen Beleuchtung des Jugendunterstandes aus den genannten Gründen nicht umgesetzt werden kann.

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 05742 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen



gez.