

Datum: 17.10.2011  
Telefon: 233- 61480  
Telefax: 233- 61485  
Herr Lauf  
Email: bag-ost.dir@muenchen.de

**Direktorium**  
HA II / Verwaltung  
BA-Geschäftsstelle Ost

- 1.) Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohnerinnen und Anwohner des Innsbrucker Rings (West- und Ostseite)
- 2.) Keine Linksabbiegemöglichkeit vom mittleren Ring in die Bad-Schachener- Straße; Bürgerschreiben vom 09.06.2011 (TOP 3.1.8 vom 14.09.2011)

BA-Initiative Nr. 08- 14 / I 01642

### **A b s t i m m u n g s e r g e b n i s**

aus der Sitzung des BA 16 - Ramersdorf- Perlach vom 12. Oktober 2011

**mehrheitlich** /  **einstimmig**

**Zustimmung**

**Ablehnung (Begründung siehe unten)**

**mit der Maßgabe / Änderungsantrag**

- 1) Prüfung der Wünsche zu den Lärmschutzmaßnahmen unter der Berücksichtigung der, auf die Optimierung des Verkehrsflusses auf dem Mittleren Ring, zielenden Anträge und Beschlüsse des BA 16
- 2) Prüfung einer Tempobegrenzung auf 50 km/h, auf dem Teilstück des Innsbrucker Rings zwischen Hechtseestr. und Bad-Schachener- Str, wegen der vorhandenen Straßenschäden (Spurrillen) und aus Gründen des Lärmschutzes
- 3) Geschwindigkeitskontrollen in der Wildenholzener Straße durch die Polizei bzw. die kommunale Verkehrsüberwachung
- 4) Ablehnung der Einbahnregelung und das Aufstellen von Tempo30- Schildern
- 5) Der Bezirksausschuss 16 fordert weiter die Linksabbiegerspur vom Innsbrucker Ring auf die Bad-Schachener- Straße. Die Beschlusslage des Gremiums bleibt hierzu unverändert.
- 6) Information der Vermieter über Förderprogramme zur Erhöhung des Lärmschutzes. Der Bezirksausschuss 16 bittet die Eigentümer der betroffenen Wohnanlagen speziell über den Einbau (und aktuelle Förderprogramme hierzu) von schallschützenden Fenstern zu informieren. Diese Informationen sollen auch dem Bezirksausschuss 16 zur Verfügung gestellt werden.

i.A.

Lauf