



Landeshauptstadt  
München  
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat  
81660 München

Bezirksausschuss 16  
Herrn Thomas Kauer  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81660 München

Gartenbau  
Unterhalt Südwest - Bezirk Südost  
Bau-G312

81660 München  
Telefon: 089 649620931  
Telefax: 089 649620933  
Dienstgebäude:  
Lincolnstr. 71  
Zimmer:  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom  
10.01.2017

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
23.02.2017

### **Herstellung der Verkehrssicherheit für Zweiradfahrer - Ständlerstraße, Fahrtrichtung Ost**

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03209 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach  
vom 12.01.2017

Sehr geehrter Herr Kauer,  
sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beantragen, dass noch vor der Vegetationsperiode geeignete Maßnahmen ergriffen werden sollen, um künftig einer Verkehrsgefährdung durch den Fruchtfall einer Kriechen-Pflaume an der Ständlerstraße in Fahrtrichtung Ost zwischen Ottobrunner Straße und Hofangerstraße vorzubeugen.

Das Baureferat (Gartenbau) nimmt dazu folgendermaßen Stellung:

Es trifft zu, dass das besagte Obstgehölz sehr nah am Straßenrand steht und extremer Fruchtfall wie im vergangenen Jahr eine Verkehrsbehinderung verursachen kann.

Wir werden diesen Baum deshalb noch im Februar 2017 entfernen. Eine Ersatzpflanzung ist nicht verpflichtend vorgesehen, weil hier die Baumschutzverordnung nicht gilt und Obstgehölze grundsätzlich nicht unter selbige fallen. Sie ist auch zum längerfristigen Erhalt des Baumbestandes im angegebenen Bereich nicht erforderlich, denn die vorhandene Naturverjüngung anderer Gehölze wird sich zu einem standortgerechten Ersatz entwickeln.

S-Bahn Linie 3  
Haltestelle Fasangarten  
Bus Linie 145  
Haltestelle Fasangarten

Postanschrift: Baureferat  
81660 München  
Hausanschrift: Lincolnstr. 71  
81549 München  
Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 03209 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.