

Datum: 30.05.2017
Telefon: 089 233 61480
Telefax: 089 233 989 61480
Florian Schmauser
Email: bag-ost.dir@muenchen.de

Direktorium
HA II / BA
BA-Geschäftsstelle Ost

Bad Dürkheimerstraße / südlicher Teil der Ungsteinerstraße - Einrichtung einer Fahrradstraße
(TOP 3.1.1 vom 06.04.2017, TOP 3.1.1 vom 09.03.2017, TOP 3.1.4 vom 09.02.2017, TOP
3.1.4 vom 12.01.2017, TOP 3.1.17 vom 08.12.2016)
BA-Initiative Nr. 14-20 / I 01558

Abstimmungsergebnis

aus der Sitzung des BA 16 - Ramersdorf-Perlach
vom 03. Mai 2017

mehrheitlich / x **einstimmig**

Zustimmung

Ablehnung (Begründung siehe unten)

x **mit der Maßgabe / Änderungsantrag**

Der Bezirksausschuss nimmt folgende Antwort einer Sachbearbeiterin der LHM zu Kenntnis:
Das Thema kann nach Abschluss der Prüfung erneut aufgenommen werden.

*„Antwort einer Sachbearbeiterin der Landeshauptstadt München per Mail: „Vorschläge für
Fahrradstraßen werden hinsichtlich einer sinnvollen Einbettung in den Netzzusammenhang einheitlich
und zentral von einer referatsübergreifenden Arbeitsgruppe bestehend aus Teilnehmern aus dem
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Baureferat und Kreisverwaltungsreferat sukzessive geprüft.
Wir haben die Bad-Dürkheimer-Straße und Ungsteinerstraße auf unsere Prüfliste gesetzt. Auf Grund
der - wie bereits erwähnt - hohen Anzahl an Vorschläge kann die Prüfung noch einige Zeit in Anspruch
nehmen. Wir bitten daher um Verständnis und Geduld. Wir werden nach Abschluss der Prüfungen
wieder auf Sie zukommen.“*

Schmauser