



Landeshauptstadt  
München  
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat  
Friedenstr. 40, 81671 München

An den  
Bezirksausschuss 17  
Obergiesing-Fasangarten  
Frau Carmen Dullinger-Oßwald  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Süd  
BAU-T22-S

Friedenstr. 40  
81671 München  
Telefon: 089 233-42400  
Telefax: 089 233-42444  
Dienstgebäude:  
Geretsrieder Str. 9  
Zimmer: 1  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

26.07.2017

Gefährlicher Bordstein an der Kiefernstraße / Ecke Tegernseer Landstraße

BA-Antrags - Nr. 14-20 / B 03612 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 17 Obergiesing-Fasangarten  
vom 09.05.2017

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,  
sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben vom 09.05.2017 wurde an das Baureferat zur Beantwortung weitergeleitet.  
Hierin weisen Sie auf den gefährlichen Bordstein an der Kiefernstraße / Ecke Tegernseer  
Landstraße hin.

Wir haben Ihr Schreiben zum Anlass genommen und die Örtlichkeit außerturnusmäßig  
überprüft. Der Straßenunterhaltsbezirk Süd wird den Bordstein in Kürze durch eine Fachfirma  
abflachen und abrunden lassen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr unter der Rufnummer 089/233-42410 gerne zur  
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.