



Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstr. 40, 81671 München

An den
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Tiefbau
Verkehrszeichenbetrieb
BAU-T22-VZB

Friedenstr. 40
81671 München
Telefon: 089 233-42700
Telefax: 089 233-32340
Dienstgebäude:
Schragenhofstr. 6
Zimmer: A2.34
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
20.06.2017

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
Bau-T22-VZB/Ack

Datum
01.08.2017

Wiederherstellung des Halteverbotsschildes in der Kurve des
Plievierparks (Neuperlach) und Erneuerung der Markierungen
der Einfahrten

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03708 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Schreiben vom 20.06.2017 bitten Sie um die Wiederherstellung des
Halteverbotsschildes in der Kurve des Plievierparks und Erneuerung der Markierungen der
Einfahrten. Nach Prüfung Ihres Anliegens können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Das Verkehrszeichen wurde bereits am 13.07.2017 wieder errichtet.

Die Erneuerung der Markierung im Bereich der Einfahrt ist beim Kreisverwaltungsreferat,
HA III/143 - Frau Miljanovic (Tel.233-39901) zu beantragen. Nach Prüfung und Genehmigung
des Antrages, wird durch das Kreisverwaltungsreferat eine entsprechende verkehrsrechtliche
Anordnung erteilt und das Baureferat mit der Ausführung der Markierung beauftragt.

Anschrift:
Schragenhofstr. 6
80992 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Mit freundlichen Grüßen

gez