



Landeshauptstadt München, Baureferat  
81660 München

Gartenbau  
Unterhalt Nordost - Bezirk Ost  
Bau-G212

An den Bezirksausschuss 15  
Herrn Otto Steinberger  
BA-Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

81660 München  
Telefon: 089 490268933  
Telefax: 089 490268948  
Dienstgebäude:  
Echardinger Str. 29  
Zimmer: 1.002  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

19.07.2017

Riemer Park - immer mehr wilde Parkplätze  
Antrag 14-20 / B 03749 vom 22.06.2017

Sehr geehrter Herr Steinberger,

die von Herr [redacted] geschilderten Probleme waren und sind uns sehr wohl bewusst. Allerdings fahren wir selbst oder die von uns beauftragten Firmen an den genannten Stellen niemals in den Riemer Park. Vielmehr ist es so, dass zum Beispiel an der Leonhard-Strell-Straße die dortigen Absperrpfoten von Unbekannten mehrfach unauffindbar entfernt und einige der Bodenhülsen sogar mit Beton oder ähnlichem Material ganz bewusst unbrauchbar gemacht wurden. Dies hat uns gezeigt, dass die Bevölkerung an dieser Stelle aus durchaus nachvollziehbaren Gründen eine Art Parkplatz wünscht und daher eine reine Absperrung wohl nicht oder nur mit extremem Aufwand zum Ziel führen würde.

Ausgehend von dieser Überlegung haben wir uns zu folgender Maßnahme entschlossen: An beiden Stellen, also sowohl an der Leonhard-Strell-Straße als auch an der Schneiderhofstraße, haben wir neue Absperrungen errichtet. Diese sind so weit von den Straßen zurückgesetzt, dass vor den jeweiligen Absperrungen etliche Autos abgestellt werden können. Zwar wurden dadurch nicht ganz legale Parkflächen geschaffen, eine Weiterfahrt in den Riemer Park und damit das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Wurzelwerk der Bäume sollte im Normalfall jetzt nicht mehr möglich sein.

Wir glauben, durch diese Maßnahme hinreichend geordnete Verhältnisse geschaffen zu haben. Insbesondere besteht die berechtigte Hoffnung, dass sich jetzt niemand mehr gewaltsam Zugang verschaffen wird.

Mit freundlichen Grüßen

gez.