



Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstraße 40, 81671 München

An den
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: 089 233-42656
Telefax: 089 233-42666
Dienstgebäude:
Neumarkter Str. 93
Zimmer: 103
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

18.09.2017

Anfrage bezüglich des Zeitpunkts der Verlegung der Gehwegplatten
in der Bahnhofstr., Ecke Sebastian-Bauer-Str., und des Zeitpunkts
der ordentlichen Wiederherstellung des Straßenbelags in der
Bahnhofstr. vor einem Neubau
Bürgeranliegen vom 04.07.2017

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03934 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 27.07.2017

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag weisen Sie auf die fehlende, endgültige Wiederherstellung der Gehbahn in
der Bahnhofstraße / Ecke Sebastian-Bauer-Straße und des Straßenbelags in der
Bahnhofstraße vor einem Neubau hin. Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die von den Hochbautätigkeiten beanspruchten und beschädigten Flächen sind dem
Baureferat bekannt. Die notwendigen Wiederherstellungsarbeiten werden durch die
beauftragte Fachfirma ab der KW 41 durchgeführt.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost,
Herrn Tel. 089 / 233 – 42656, wenden.

U-Bahn Linie 2
Haltestelle Josephsburg
S-Bahn Linien 2, 4, 6
Haltestelle Berg am Laim
Straßenbahn Linie 19
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187
Haltestelle Baumkirchner Platz
Bus Linie 190, 191
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:
Neumarkter Str. 93
81673 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Mit freundlichen Grüßen

gez.