



Landeshauptstadt München, Baureferat  
Friedenstraße 40, 81671 München

An den  
Bezirksausschuss 16  
Ramersdorf-Perlach  
Herrn Thomas Kauer  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

Friedenstraße 40  
81671 München  
Telefon: 089 233-42656  
Telefax: 089 233-42666  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Str. 93  
Zimmer: 103  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

25.09.2017

Ordnungsgemäße Wiederherstellung des Gehweges an der  
Madelsederstr. 29  
Bürgeranliegen vom 04.07.2017

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03933 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach  
vom 27.07.2017

Sehr geehrter Herr Kauer,  
sehr geehrte Damen und Herren,

In Ihrem Antrag weisen Sie auf die mangelhafte Wiederherstellung des Gehweges in der  
Madelsederstr. 29 hin und zeigen dort eine Gefahrenstelle durch einen hochstehenden  
Wasserdeckel an. Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die von den Hochbautätigkeiten beanspruchten und beschädigten Flächen sind dem  
Baureferat bekannt. Die Oberflächen sind zur Zeit lediglich provisorisch verschlossen. Mit  
der endgültigen Wiederherstellung wurde eine Fachfirma beauftragt, die Arbeiten sind für  
den Herbst 2017 vorgesehen. Um den hochstehenden Wasserdeckel herum wurde ein  
provisorischer Asphaltkeil angebracht. Im Zuge der angesprochenen endgültigen  
Wiederherstellung, wird der Wasserdeckel bündig mit der neuen Oberfläche eingebaut und  
wird somit keine Stolperfalle mehr darstellen.

U-Bahn Linie 2  
Haltestelle Josefsburg  
S-Bahn Linien 2, 4, 6  
Haltestelle Berg am Laim  
Straßenbahn Linie 19  
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187  
Haltestelle Baumkirchner Platz  
Bus Linie 190, 191  
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:  
Neumarkter Str. 93  
81673 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost,  
Herrn   Tel. 089 / 233 – 42656, wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.