



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

An den
Bezirksausschuss 13
Bogenhausen
Frau Angelika Pilz-Strasser
Plankenhofstraße 34 a
81929 München

Tiefbau\$Straßenunterhaltsbezirk
Mitte
BAU-T22-M

81660 München
Telefon: 089 233-42100
Telefax: 089 233-42039
Dienstgebäude:
Gmunder Str. 32
Zimmer: 101
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
27.07.2017

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
24.08.2017

Pflasterausbesserung am Prinzregentenplatz

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03853 des Bezirksausschusses
der Stadtbezirkes 13 Bogenhausen
vom 27.07.2017

Sehr geehrte Frau Pilz-Strasser,

wir nehmen Bezug auf Ihren Antrag vom 27.07.2017, wonach das Pflaster vor dem nördlichen Abgang zur U-Bahn am Prinzregentenplatz, bei Hs.-Nr. 17 ausgebessert und der Untergrund unter dem Pflaster nachhaltig verdichtet werden soll. Dazu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Zur Aufrechterhaltung der Allgemeinen Verkehrssicherheit haben wir auf Höhe vom nördlichen U-Bahnhof Prinzregentenplatz an insgesamt vier Stellen ein Asphaltprovisorium eingebaut. Als mögliche Ursache für die einzelnen Schadstellen vermuten wir Setzungen im Untergrund. In den 70-er Jahren war es Stand der Technik den hölzernen Baugrubenverbau, der eigentlich ein Nachrutschen von Erdreich in die Baugrube verhindern sollte im Untergrund zu belassen. Mit der Zeit verrottet das Holz und der Untergrund gibt stellenweise nach. An der Oberfläche werden Mulden und Verwerfungen im Pflasterbelag sichtbar. Genauso wie vor und um den nördlichen Abgang zur U-Bahn Prinzregentenplatz herum. Der provisorische Einbau von Asphalt gibt uns Gelegenheit, das Setzungsverhalten im Untergrund über einen längeren Zeitraum zu beobachten und ggf. Rückschlüsse auf weitere Maßnahmen zu ziehen.

Über dem U-Bahnbauwerk und damit auch über dem ehemaligen Baugrubenverbau befinden sich sämtliche Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Telefon, Beleuchtung usw..

U-Bahn Linie 3
Haltestelle Aidenbachstr.

Bus Linien 51, 53, 133, 136
Haltestelle Aidenbachstr.

Anschrift:
Gmunder Str. 32
81379 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Mit Rücksicht auf diese Leistungen ist es uns nicht möglich, den Untergrund unter dem Pflaster nachhaltig zu verdichten. Wir können deshalb trotz fachgerechter Oberflächenwiederherstellung auch künftig Setzungen im Pflasterbelag nicht ausschließen.

In den vergangenen Monaten haben wir auf dem Prinzregentenplatz keine weiteren Veränderungen im Pflasterbelag beobachtet. Wir werden deshalb spätestens im Frühjahr 2018 die vier Schadstellen vor dem nördlichen Abgang zur U-Bahn am Prinzregentenplatz, bei Hs. - Nr. 17 ausbessern und den ursprünglichen Pflasterverband wiederherstellen .

Im Falle von Rückfragen können Sie sich auch gerne telefonisch an die zuständige Bezirksleiterin, Frau , Tel. 089/233-42100 wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.