



Landeshauptstadt München, Baureferat  
81660 München

An den  
Bezirksausschuss 16  
Ramersdorf-Perlach  
Herrn Thomas Kauer  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

81660 München  
Telefon: 089 233-42601  
Telefax: 089 233-42666  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Str. 93  
Zimmer: 101  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

13.09.2017

Verschmutzung der Bushaltestelle Weidener Str.  
Höhe Unterbiburger Str. 11, Linie 196 stadteinwärts

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 03817 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach  
vom 05.07.2017

Sehr geehrter Herr Kauer,  
sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß der Straßenreinigungs- und -sicherungsverordnung der Landeshauptstadt München ist der Grundstückseigentümer zur Reinigung der an sein Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen – hierzu zählt die Fahrbahn und die Gehbahn – verpflichtet. Die im Antrag aufgeführte Bushaltestelle ist Teil der Gehbahn und somit durch den Eigentümer zu reinigen. Die MVG entleert hier lediglich den vorhandenen Abfalleimer.

Bei einer am 08.09.2017 durchgeführten Kontrolle der Örtlichkeit konnte keine übermäßige Verschmutzung festgestellt werden.

Das Baureferat wird jedoch den Eigentümer auf seine Verpflichtung zur Reinigung der Flächen hinweisen und die MVG bitten, bei der Entleerung des Abfallbehälters auch verstärkt auf das direkte Umfeld des Abfallbehälters zu achten.

U-Bahn Linie 2  
Haltestelle Josephsburg  
S-Bahn Linien 2, 4, 6  
Haltestelle Berg am Laim  
Straßenbahn Linie 19  
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187  
Haltestelle Baumkirchner Platz  
Bus Linie 190, 191  
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:  
Neumarkter Str. 93  
81673 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Mit freundlichen Grüßen

gez.