

WG: Mangelhafte Asphalt-Arbeiten auf dem Gehsteig Barlowstrasse 9 d, 81927 München

bag-ost.dir

Fr 17.11.2017 11:31

An: Edith Pletzer <edith.pletzer@muenchen.de>;

Von:

Gesendet: Mittwoch, 15. November 2017 15:54

An:

Cc:

Betreff: Mangelhafte Asphalt-Arbeiten auf dem Gehsteig Barlowstrasse 9 d, 81927 München

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Wasseranschluss des Neubaus Barlowstrasse/Brodersenstrasse wurden Straße und Fussweg aufgegraben. Die aufgegrabenen Stellen wurden wieder geschlossen und neu asphaltiert.

Das Asphaltieren ist sehr mangelhaft ausgeführt worden. Wie die Bilder unten zeigen wurden die bei dem Aushub erzeugten Risse auf beiden Seiten des Aushubs nicht beseitigt. Es sind sogar Löcher im Belag vorhanden.

An diesen Stellen wird Wasser eindringen, Risse und Löcher wird der Frost vergrößern.

Ich bitte Sie zu veranlassen, dass zumindest diese Risse durch erneutes Asphaltieren geschlossen werden.

Generell ist der Fußweg in einem beklagenswerten Zustand, beim Schneeschippen stößt man immer wieder an die vorhandenen Kanten der unterschiedlichen Asphaltbeläge an. Wäre es nicht möglich, den gesamten Fußweg neu zu asphaltieren, statt immer wieder auszubessern ?

Mit freundlichen Grüßen