

15. Januar 2018

Verkehrssituation Feldmochinger Straße

Die Feldmochinger Straße im Bereich zwischen der Dachauer- und der Max-Born-Straße ist mittlerweile durch LKW-Verkehr und überörtlichen Durchgangsverkehr hoch belastet. Gekennzeichnet ist die Straße durch das anliegende Schulzentrum, kreuzende Schulwege und durchgehend vorhandener Wohnbebauung.

Der BA 10, Moosach fordert deshalb die Einführung von Tempo 30 im gesamten Straßenverlauf im Rahmen der Einzelfallprüfung

- Aus Gründen des Lärmschutzes
- Aus Gründen der Schulwegsicherheit
- Aus Gründen der Haltestellensicherheit für MVG Fahrgäste
- Aus Gründen der Radfahrersicherheit

Eine Verbesserung der gesamten Verkehrssituation der Feldmochinger Straße ist aus den oben genannten Gründen dringend notwendig. Gerade die ungesicherten Schulwegübergänge an der Gera Straße zum Schulzentrum, der Scharnhorststraße und der Gärtnerstraße zu den Schulen an der Leipziger- und Jenaer Straße sind besonders zu beachten.