



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Tiefbau
Projektmanagement
Bau-T1/PM

An den
Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 5
Au-Haidhausen
Frau Adelheid Dietz-Will
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

81660 München
Telefon: 089 233-61168
Telefax: 089 233-61155
Dienstgebäude:
Friedenstr. 40
Zimmer: 3.138
Sachbearbeitung:

kontakt@vockler-muenchen.de

Ihr Schreiben vom
18.10.2017

Ihr Zeichen
14-20/B 04156

Unser Zeichen
BAU T1/PM-PBB

Datum
08.02.2018

Bushaltestelle vor dem Berufsschulzentrum optimieren

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04156 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 5 Au-Haidhausen
vom 18.10.2017 (ED 13.11.2017)

Sehr geehrte Frau Dietz-Will,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 18.10.2017 fordern Sie die Optimierung der Bushaltestelle vor dem
Berufsschulzentrum am Ostbahnhof. Das Baureferat kann Ihnen hierzu Folgendes mitteilen:

zu Frage 1: (Beleuchtungssituation)

Eine Besichtigung vor Ort ergab, dass der Strahler an der provisorischen Bushaltestelle vor
dem Berufsschulzentrum, in der Orleansstraße defekt war. Dieser wurde zwischenzeitlich
repariert. Ein sicheres Ein- und Aussteigen bei Dunkelheit an der Bushaltestelle ist wieder
gewährleistet.

Zu Frage 2: (Anbringung von hellen, reflektierenden Leuchtstreifen)

Für die Sichtbarkeit von Bordsteinkanten sind in der sogenannten DIN 32984
„Bodenindikatoren im öffentlichen Raum“ Anforderungen zum visuellen Kontrast, d.h. dem
Helligkeitskontrast benachbarter Oberflächen (hier zwischen Bordstein und angrenzenden
Belägen) der visuell wahrnehmbar ist und durch den Leuchtdichtekontrast definiert wird,
enthalten. Leuchtdichtekontrastmessungen des Baureferates zwischen Bordstein und
angrenzenden Warteflächen / Gehbahn ergaben, dass diese Anforderungen von den
Materialien an dieser Bushaltestelle im trockenen und auch im nassen Zustand eingehalten
werden.

Daneben enthalten die einschlägigen technischen Regelwerke, wie die Richtlinien für die

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn: alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof
Straßenbahn Linie 19
Haltestelle Ampfingstraße

Bus Linien 54, 55, 100, 145
155, 187, 213, 9410
Haltestelle Ostbahnhof
Bus Linie 144
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat,
81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40,
81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Markierung von Straßen (RMS), die Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (EAÖ) und die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) etc. keine Aussagen zur Kenntlichmachung von Bordsteinkanten.

Aus Unterhaltsgründen und im Sinne einer eindeutigen erkennbaren Abgrenzung von Gehbahn und Fahrbahn wird daher generell auf zusätzliche Leuchtstreifen auf Bordsteinen verzichtet.

Zu Frage 3: (barrierefreier Ausstieg:)

Das vorhandene Schild im Ausstiegsbereich der Bushaltestelle wurde bereits in Richtung Nordost (Ostbahnhof) vor die vorhandene Bushaltestelle verschoben. Ein barrierefreier Ausstieg ist jetzt möglich.

Zu Frage 4: (Kontrolle der Bäume)

Das Baureferat (Gartenbau) kontrolliert die Straßenbäume zweimal jährlich – einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand. Entsprechend dem Ergebnis dieser Kontrollen werden bedarfsgerecht Maßnahmen ergriffen.

Dazu gehören auch Schnittmaßnahmen in der Baumkrone. Dabei unterscheiden wir in Erziehungs-, Erhaltungs- und Sicherheitschnitte in Abhängigkeit vom Alter der Bäume, von den Standortbedingungen sowie von Wachstumsfaktoren. Weitergehende Maßnahmen – wie etwa der Einbau von Kronensicherungen oder Standortverbesserungen z.B. durch Düngergaben oder Bodenbelüftung – werden bei konkret festgestelltem Bedarf veranlasst. Eine aktuelle Überprüfung vor Ort ergab, dass bei den Linden in der Orleansstraße vor dem Haus Nr. 46 derzeit kein Handlungsbedarf besteht.

Mit freundlichen Grüßen

gez.