



**GRÜNE/ÖDP-Fraktion im Bezirksausschuss 10  
für den Stadtbezirk Moosach**

An den Bezirksausschuss 10  
z.Hd. des Vorsitzenden  
Herrn Wolfgang Kuhn

München, den 24. März 2019

**Sitzung des BA 10 am 08.04.2019**

**Antrag**

**Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger durch Verbesserung der Radwegführung in der Dachauer Straße stadtauswärts im Bereich zwischen Pelkovenstraße und Bahnunterführung.**

Der BA 10 bittet die Stadtverwaltung, im Abschnitt der Dachauer Straße zwischen Pelkovenstraße und Bahnunterführung die Sicherheit der Radfahrer durch die Umsetzung folgender Maßnahmen zu verbessern:

1. Hinweis auf das Radwegende für Radfahrer
2. Eindeutige Markierung der Radwegführung
3. Definierte Einleitungsstelle auf die Fahrbahn der Dachauer Straße mit markierter Einfädelspur für Radverkehr
4. Hinweisschild für den Kraftverkehr

Begründung:

Der Radweg im genannten Bereich ist per Schild (weißes Fahrrad auf blauen Grund) als benutzungspflichtig deklariert. Auf Höhe des Anwesens Dachauer Straße 284 stadtauswärts endet dieser Radweg unvermittelt auf dem Gehweg. Bei Fußgängern und Radfahrern sorgt diese ungekennzeichnete Zusammenführung regelmäßig für gefährliche Situationen.

Radfahrer, die nicht weiter den zur Bahnunterführung hin zunehmend schmaler werdenden Gehweg befahren wollen oder können, wie zB Lastenräder oder Fahrräder mit Kinderanhängern, müssen ab hier an undefinierter Stelle auf die Fahrbahn der Dachauer Straße wechseln. Wegen dieser unklaren Wegführung und des hohen Verkehrsaufkommens auf der Dachauer Straße ist das Einfädeln in den fließenden Verkehr für Radfahrer sehr gefährlich.