



An den
Bezirksausschuss 10 - Moosach
der Landeshauptstadt München

**Fraktion im Bezirksausschuss 10
- Moosach -
der Landeshauptstadt München**

Fraktionssprecher:

Florian Wies
Ehrenbreitsteinerstr. 8a
80993 München
Tel.: 089- 159 255 61
Fax: 089- 159 255 62
info@ra-wies.de

Instandsetzung Parkbügel Dachauer Str. Nördlicher Teil

Der BA 10 möge beschließen:

Die Verwaltung wird aufgefordert, die Parkbügel entlang der Baumgräben der Dachauer Str. beidseitig im Bereich Gröbenzeller Str. bis Wildermuthstr. instandzusetzen.

Begründung:

Die Parkbügel in den Baumgräben beiderseits der Dachauer Str. nördlich der Bahnunterführung sind in sehr schlechten Zustand. Die Bügel sind teilweise verbogen, schief oder schlicht umgefahren, was oft dazu führt, dass dort verbotswidrig gehalten bzw. geparkt wird. Um den Baumgraben sowie die wertvollen Alleebäume zu schonen sollen die Parkbügel so schnell wie möglich wieder hergestellt werden.

Einstimmig / mehrheitlich beschlossen / abgelehnt

Initiative: Angelika Bueb