

Bezirksausschuss 13; Regenwasserabfluss im Fritz-Meyer-Weg - Ecke Cosimastraße

Do 20.06.2019 19:02

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei Starkregenereignissen ist der Regenwasserabfluss im Fritz-Meyer-Weg, Ecke Cosimastraße, nicht ausreichend gewährleistet. Der bei letztem Gewitterregen am 20.06.2019 vor der Bäckerei / befindliche Gully konnte mal wieder das Regenwasser nicht aufnehmen, da er sich straßenbautechnisch in einer Bordsteinecke befindet und mit Laub und Unrat bedeckt war.

Es passiert auch immer wieder, dass bei Starkregenereignissen der gesamte westliche Kreuzungsbereich in den Fritz-Meyer-Weg führend mit Regenwasser bedeckt ist. Dieser Wasserstau reicht auch über den südlichen Gehweg und auf der Fahrbahn in seiner Höhe fast an die Türen von parkenden Autos.

M.E. kann durch eine bautechnische Maßnahme durch Versetzung des Gullys oder Umbau der Bordsteinecke Regenwasser besser abfließen.

Als Anwohner zeige ich diese Misere beim Bezirksausschuss an und bitte dafür Sorge zu tragen, dass bei Starkregenereignissen der Regenwasserabfluss künftig ohne Hochwassergefahr geregelt wird.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Mol