



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Gartenbau
Unterhalt Nordost - Bezirk Nord
Bau-G213

Bezirksausschuss 10
Herr Wolfgang Kuhn
Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28 a
80993 Moosach

81660 München
Telefon: 089 15799335
Telefax: 089 15799348
Dienstgebäude:
Baldurstr. 64
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
10.07.19

Instandsetzung der Parkbügel in der Dachauer Straße, nördlicher Teil (Moosach)

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06177 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 10 Moosach
vom 06.05.2019

Sehr geehrter Herr Kuhn,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 06.05.2019 beschloss der Bezirksausschuss 10, die Parkbügel entlang der Baumgräben der Dachauer Straße beidseitig im Bereich Gröbenzeller Straße bis Wildermuthstraße instand zu setzen zu lassen.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Wir greifen den Wunsch des Bezirksausschusses auf und werden die beschädigten Baumschutzbügel bis Ende September 2019 austauschen bzw. ergänzen.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 06177 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.