

Fraktion der CSU im Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach

**Fraktion im
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach**

An den
Bezirksausschuss 16 • Ramersdorf-Perlach
der Landeshauptstadt München
Friedenstraße 40
81671 München

2. September 2019

Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Kreuzung Weidener- /Unterhachinger Straße

Der Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach möge beschließen:

Der Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach fordert die Landeshauptstadt München auf, die Verkehrssicherheit an der Kreuzung Weidener- /Unterhachinger Straße, zu verbessern.

- 1) Schnellstmögliche Beseitigung der Schlaglöcher im Bereich des Fahrradweges.
- 2) Erneuerung der Markierung des kreuzenden Radweges unter Verwendung einer roten Fahrbahnmarkierung.

Begründung zu:

- 1) Bei dem Fahrradweg an der Kreuzung Weidener- /Unterhachinger Straße handelt es sich um einen Zweirichtungsradweg, damit ist ein einfaches Umfahren der Schlaglöcher im Begegnungsverkehr nicht möglich. Dadurch ergibt sich hier eine unnötig erhöhte Gefährdung der Verkehrsteilnehmer, diese ist schnellstmöglich zu beseitigen.
- 2) Bei der Weidener Straße handelt es sich um die einzige Zufahrt zum Perlacher Gewerbegebiet mit entsprechender Verkehrsfrequenz, da es sich bei dem kreuzenden Radweg um einen Zweirichtungsradweg handelt ergibt sich hier eine besondere Gefahrenstelle. Diese sind an anderer Stelle in München mittlerweile immer mittels roter Fahrbahnmarkierung hervorgehoben. Die kleinen Hinweisschilder auf den Zweirichtungsradverkehr fallen optisch nicht auf und reichen nicht aus. Darüber hinaus beginnt die vorhandene Markierung bereits partiell auszubleichen, beziehungsweise ist teilweise abgefahren.

gez. Simon Soukup
CSU-Fraktionssprecher

Initiative: Werner Ruf

Anhang



Schlaglöcher im Bereich des Zweirichtungsradweges (2019-08-31)