



Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstr. 40, 81671 München

An den
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

Friedenstr. 40
81671 München
Telefon: 089 233-42600
Telefax: 089 233-42666
Dienstgebäude:
Neumarkter Str. 93
Zimmer: 102
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

17.08.2020

Nachrüstung von Mülleimern rund um den Theodor-Heuss-Platz

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00172 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 25.06.2020

Sehr geehrte Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag haben Sie das Baureferat gebeten, dass auf dem Gehweg Lüdersstraße, ab dem Fußgängerüberweg der Heinrich-Lübcke-Straße, in Richtung Theodor-Heuss-Platz bis zum PEP mehr und größere Mülleimer mit Krähenschutz und einer Aufnahme von Zigarettenresten aufgestellt werden.

Das Baureferat hat die Örtlichkeit mehrmals kontrolliert und hierbei festgestellt, dass sich die Lüdersstraße in dem angesprochenen Bereich in einem sauberen und gereinigten Zustand befindet. Die vorhandenen Mülleimer waren weder überfüllt, noch gab es nennenswerte Ansammlungen von Verunreinigungen im Umfeld der Mülleimer. Auch konnte lediglich an einer Stelle eine Anhäufung von Zigarettenresten festgestellt werden.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass aufgrund der beobachteten Gegebenheiten derzeit von einer Aufstellung von zusätzlichen Müllbehältern abgesehen wird. Hinsichtlich der beobachteten Ansammlung von Zigarettenresten wird das Baureferat die Örtlichkeit reinigen lassen und selbstverständlich weiter beobachten.

U-Bahn Linie 2
Haltestelle Josephsburg
S-Bahn Linien 2, 4, 6
Haltestelle Berg am Laim
Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187
Haltestelle Baumkirchner Platz
Bus Linie 190, 191
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:
Neumarkter Str. 93
81673 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Da es aufgrund der bestehenden Sommerferien durchaus sein kann, dass der Verunreinigungsgrad derzeit geringer ausfällt, wird die Örtlichkeit nach den Sommerferien verstärkt kontrolliert und bei Bedarf zusätzliche Müllbehälter aufgestellt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.