



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstr. 40, 81671 München

An den
Bezirksausschuss 17
Obergiesing-Fasangarten
Frau Carmen Dullinger-Oßwald
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Süd
BAU-T22-S

Friedenstr. 40
81671 München
Telefon: 089 233-42400
Telefax: 089 233-42444
Dienstgebäude:
Geretsrieder Str. 9

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

27.10.2020

Ausbesserung des Straßenbelages - Stadelheimer Straße auf Höhe
des Perlacher Friedhofes/Einmündung an der Straße
Scharfreiterplatz / rechte Fahrspur in Fahrrichtung Ständlerstraße

BA-Antrags - Nr. 20-26 / B 00626 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 17 Obergiesing - Fasangarten
vom 08.09.2020

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Antrag vom 08.09.2020 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Wir haben Ihr Schreiben zum Anlass genommen und die Örtlichkeit außerturnusmäßig
überprüft.

In den beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Ständlerstraße auf Höhe des Perlacher Friedhofes /
Einmündung an der Straße Scharfreiterplatz befinden sich Grabungen und
Fugenausbesserungen. Diese sind ordnungsgemäß hergestellt, die Fahrbahn befindet sich in
einem verkehrssicheren Zustand.

Das Baureferat kann aktuell leider keine Aussagen zu einem möglichen Sanierungszeitpunkt
dieses Fahrbahnabschnittes treffen. Aufgrund der derzeitigen Finanzsituation muss bei der bei
der zeitlichen Festlegung von Sanierungsmaßnahmen die Priorität bei Maßnahmen zur
Gewährleistung der Verkehrssicherheit liegen.

Bus Linie 136
Haltestelle Geretsrieder Straße

Anschrift:
Geretsrieder Str. 9
81379 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Das Baureferat wird die Situation jedoch verstärkt beobachten und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einleiten.

Für Rückfragen steht Ihnen unter der Rufnummer 089/233-42410 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.