



Landeshauptstadt München, Baureferat
Neumarkter Str. 93, 81673 München

An den
Bezirksausschuss 13
Bogenhausen
Herrn Florian Ring
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

Neumarkter Str. 93
81673 München
Telefon: 089 233-42600
Telefax: 089 233-42666
Dienstgebäude:
Neumarkter Str. 93
Zimmer: 211

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

07.06.2021

Verbesserung des Zustands des Verbindungswegs zwischen
Glücksburger Straße und Stegmühlstraße nördlich des Steinlagers

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 02136 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 13 Bogenhausen
vom 13.04.2021

Sehr geehrter Herr Ring,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag weisen Sie auf den schlechten Zustand des unbefestigten
Verbindungswegs zwischen der Glücksburger Straße und Stegmühlstraße im Bereich der
nördlichen Grenze des Steinlagers und der südlichen Grenze der Baumschule Bösel hin
und bitten um Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer um die Situation zu verbessern.

Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Das Baureferat hat die Örtlichkeit besichtigt und konnte den von Ihnen beschrieben
Zustand vor Ort feststellen. Bei dem angesprochenen Weg handelt es sich um einen mit
Kies befestigten, nicht gewidmeten Feldweg, welcher sich im Eigentum der
Landeshauptstadt München befindet. Das Baureferat hat Ihren Hinweis zum Anlass
genommen und wird die aufgezeigten Stellen des Verbindungsweges im Laufe des Jahres
2021 instandsetzen.

U-Bahn Linie 2
Haltestelle Josephsburg
S-Bahn Linien 2, 4, 6
Haltestelle Berg am Laim
Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187
Haltestelle Baumkirchner Platz
Bus Linie 190, 191
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:
Neumarkter Str. 93
81673 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost,
Tel. 089 / 233 42656, wenden.

Mit freundlichen Grüßen

GSZ