



Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München

I.

Baureferat

Vorsitzender
Thomas Kauer

Geschäftsstelle:
Friedenstraße 40, 81660 München
Telefon: (089) 233-614 -87
Telefax: (089) 233-61485
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 29.07.2021

Unser Zeichen
3.4.2 / 29.07.2021

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen

Nachtrag zum Ortstermin „Verbesserungen für das Jugendspielen im Wilrampark“ am 19.07., 17.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach hat in seiner Sitzung am 29.07.2021 nach Vorbera-
tung im zuständigen Unterausschuss Bildung und Sport, Soziales und Stadtsanierung einstimmig
die Weiterleitung des folgenden Antrags, mit der Willenserklärung zu finanzieren, beschlossen:

Angeregt wurde der Ortstermin bereits vor 2 Jahren vor der Corona-Auszeit durch den BA 16
in Absprache mit dem Baureferat-Gartenbau.

Teilgenommen haben neben den BA-Vertreter*innen die Sachgebietsleiterin des Sachgebiets Be-
zirk Ost, der Abteilung Unterhalt Süd, der Hauptabteilung Gartenbau des Baureferats mit Kollegen
vom Bau-G, eine Sachbearbeiterin des Geschäftsbereichs Sozialplanung des Sozialreferats und
ein Sachbearbeiter des Sachgebiets Bereich Perspektive München und soziale Grundlagen, der
Hauptabteilung I Stadtentwicklungsplanung, des Referats für Stadtplanung und Bauordnung.

Der Park wurde begangen und es wurde festgestellt, dass es sowohl beim Unterstand als
auch im Bereich des Bolzplatzes Sanierungsbedarf gibt. Zum Chillen bzw. Treffen sollten
Sitzmöbel angeschafft werden und an geeigneter Stelle aufgestellt werden. Für die Mädchen
sind diese Treffmöglichkeiten ideal, sie müssen nur in gut einsehbaren Bereichen aufgestellt
werden wegen der sog. Sozialen Kontrolle – Sicherheitsaspekt.

Das Baureferat-Gartenbau hat aufgrund der aktuellen Haushaltslage keine Mittel für
Neuanschaffungen, lediglich Möglichkeiten im Bestand etwas in Ordnung zu bringen.

Die BA-Mitglieder haben angeregt, dass vom Baureferat-Gartenbau eine Zusammenstellung
möglicher zusätzlicher Spiel- und Sitzmöglichkeiten erstellt wird mit Kostendarstellung. Der BA
16 kann dann entscheiden, inwieweit er aus seinem Budget genügend zu finanzieren oder
vollfinanzieren kann, um hier zeitnah Verbesserungen zu erreichen.

Die Sachgebietsleiterin des Sachgebiets Bezirk Ost, der Abteilung Unterhalt Süd, der Hauptabtei-
lung Gartenbau des Baureferats sagte zu, eine entsprechende Übersicht mit Kalkulation zu erstel-
len und dem BA 16 zuzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Thomas Kauer
Vorsitzender des BA 16
– Ramersdorf-Perlach –

II. Direktorium